



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

VISITA DE INSPECCION DE OBRA Y DICTAMENES DE CERTIFICACION

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Isla Mujeres y Cancun

Motivo del encargo o comisión

VISITA DE INSPECCION DE OBRA Y ENTREGA DE DICTAMENES DE CERTIFICACION

Fecha de salida

03/18/2026 - 07:00

Fecha de regreso

03/20/2026 - 20:02

Datos de la partida

Viáticos ministrados

2639.48

Viáticos comprobados

2639.48

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2639.48

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

200.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2839.48

Importe total no erogado

50.00

Reportes

Actividades realizadas

18 DE MARZO: Salí de la ciudad de Chetumal para trasladarme a la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, estando ahí me dirigí al puerto marítimo para tomar el barco hacia la ciudad de Isla Mujeres, municipio de Isla Mujeres, estando ahí me trasladé al plantel de nivel Básico Inicial “CENDI ARRECIFES” donde me entreviste con la directora del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones el cual consta de 1 edificio de un nivel arquitectónico, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del edificio, tomando datos de los inmuebles presentados, así como de las instalaciones con las que cuentan, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Posteriormente me traslade al puerto marítimo para tomar el barco hacia la ciudad Cancún, municipio de Benito Juárez, Una vez concluido procedimos a pernoctar.

19 DE MARZO: Estando en la ciudad de Cancún, me dirigí al plantel de nivel Básico Preescolar y Primaria, “COLEGIO ÁLAMOS” donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones el cual consta de 1 edificio de tres niveles arquitectónicos por cada nivel educativo, se

realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del edificio, tomando datos de los inmuebles presentados, así como de las instalaciones con las que cuentan, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez concluido procedimos a pernoctar.

20 DE MARZO: Estando en la ciudad de Cancún, me dirigí al plantel de nivel Básico Secundaria, “COLEGIO ÁLAMOS” donde me entreviste con el director del plantel, en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones el cual consta de 1 edificio de tres niveles arquitectónicos para el nivel educativo, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del edificio, tomando datos de los inmuebles presentados, así como de las instalaciones con las que cuentan, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad.

Una vez terminado procedimos a retornar.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas del director del plantel visitado pudiera tener con respecto a las instalaciones; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento. Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan.

Contribuciones

Que el director del plantel este de acuerdo con las observaciones que se obtuvieron, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez realizada la solventación de observaciones emitidas en la visita de inspección en cuanto a la infraestructura correspondiente, se dará continuidad para seguridad del plantel educativo.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2026-03-28

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE CERTIFICACION

Importe total de la comisión

2889.48

Nombre completo

MC. IVONNE ARELY SANCHEZ ZAPATA

Cargo

JEFA DEL DEPTO. DE EVALUACIÓN

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.