SUPERVISION OBRA

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría de Obras Públicas

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CHUNPON

Motivo del encargo o comisión

EL OBJETIVO DE ESTA COMISIÓN, FUE REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA: “DIGNIFICACION DE COMUNIDADES, INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE CHUNPON MEDIANTE LA SUPERVISIÓN REALIZADA, SE PUDO VER

Fecha de salida

07/20/2018 - 05:22

Fecha de regreso

07/20/2018 - 18:21

Datos de la partida

Viáticos comprobados

0.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

435.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

0.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

435.00

Importe total no erogado

435.00

Reportes

Actividades realizadas

EL OBJETIVO DE ESTA COMISIÓN, FUE REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA: “DIGNIFICACION DE COMUNIDADES, INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE CHUMPON MEDIANTE LA SUPERVISIÓN REALIZADA, SE PUDO VERIFICAR LA APLICACIÓN DE EL POREO, EL RIEGO DE LIGA Y LA CARPETA ASFÁLTICA DE 3 CM DE ESPESOR.

Resultados obtenidos

SE VERIFICO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS DE OBRA

Contribuciones

SE CONTRIBUYE CON LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS QUE VIENE EJECUTANDO EL GOBIERNO DEL ESTADO DE LA OBRA: “DIGNIFICACION DE COMUNIDADES, INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE

CHUMPON

Conclusiones

SE VERIFICA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA VIENE EJECUTANDO EN TIEMPO DE LA OBRA: “DIGNIFICACION DE COMUNIDADES, INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE CHUMPON

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2018-07-24

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE CAMINOS Y VIALIDADES

Nota

LOS TRABAJOS SE VIENEN REALIZANDO EN TIEMPO

Importe total de la comisión

435.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.