



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Verificación fisicomecanica de las unidades electricas del transporte publico, moderno, urbano.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

abril

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Hidalgo

Ciudad de destino

Pachuca

Motivo del encargo o comisión

Verificación fisicomecanica de las unidades electricas del transporte publico, moderno, urbano.

Fecha de salida

04/29/2026 - 08:00

Fecha de regreso

05/01/2026 - 23:50

Datos de la partida

Viáticos ministrados

3871.23

Viáticos comprobados

3270.96

Viáticos no comprobables

600.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3871.23

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3871.23

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Se llevó a cabo la inspección fisicomecánica de las unidades eléctricas, verificando el estado general de los componentes principales, incluyendo sistema eléctrico, frenos, suspensión, dirección, neumáticos y carrocería. Asimismo, se revisó el correcto funcionamiento de los equipos a bordo y se registraron las condiciones detectadas durante la evaluación.

Resultados obtenidos

Derivado de la inspección, se identificaron las condiciones operativas de las unidades, detectando aquellas que cumplen con los criterios de funcionamiento adecuado, así como las que presentan fallas o requieren mantenimiento preventivo o correctivo. Se generó un registro detallado de las observaciones para su seguimiento.

Contribuciones

Se contribuyó a garantizar la seguridad y confiabilidad de las unidades eléctricas en operación, mediante la detección oportuna de fallas y la generación de información clave para la toma de decisiones en mantenimiento. Asimismo, se fortalecieron los procesos de control y supervisión de la flota.

Conclusiones

La verificación fisicomecánica permitió conocer el estado actual de las unidades eléctricas, identificando áreas de mejora y necesidades de mantenimiento. Se concluye que es fundamental dar seguimiento a las observaciones detectadas para asegurar la continuidad operativa y la seguridad del servicio.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2026-05-06

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección de supervisión, inspección y vigilancia.

Nombre completo

Jesus Joaquin Gomez Covarrubias

Cargo

Encargado de la dirección de supervisión, inspección y vigilancia de movilidad

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.