



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

OFICIO.IFEQRROODCYSO.1813.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

07/25/2018 - 07:20

Fecha de regreso

07/27/2018 - 22:28

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

860.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Viáticos comprobados

2175.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2575.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3435.00

Importe total no erogado

860.00

Reportes

Actividades realizadas

REPORTE DE RECORRIDO DE SUPERVISION

Chetumal Quintana Roo a 30 Julio de del 2018

REPORTE DE COMISION DE OBRA DE LOS DIAS DEL 25 de Julio al 27 julio del 2018 EN LA LOCALIDAD DECANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Q. ROO.

Nota: Se desplazó a la obra con vehículo oficial, que llevo otro residente. Se desplazó en obras de apoyo con vehículo particular. Se reintegró el importe del pasaje otorgado por \$ 860.00

25 de Julio del 2018.

Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún.

Se realizó visita de la obra, planta baja; únicamente se inició con el colado de las losetas de pasillo, no se continúa debido a que el constante paso de personal se ha estado maltratando. Se solicitó atender los pendientes de la cocina, falta instalar la tarja, poner las coladeras y terminar la colocación de loseta en muros hasta losa. Aun no se atiende la ampliación del piso en las fachadas, se solicitó hacer e iniciar a la brevedad las instalaciones sanitarias y registros pluviales. Se pidió presentar los extraordinarios de los trabajos que se han venido realizando.

26 de Julio del 2018.

Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún.

Se realizó visita de la obra, se realizó recorrido de la obra con superintendente del contratista, de manera semanal se realiza este ejercicio para dar las indicaciones correspondientes a los trabajos faltantes, los detalles que se van dejando y que las medidas de prevención que es necesario tener, también se van dando y resolviendo las dudas de parte del contratista en apego lo que más convenga para el edificio. Se indicó que ya está vencido el periodo de ejecución, el cual informo que ya se habló con el coordinador de supervisores y autorizo se presente una solicitud para ampliar el plazo hasta el 9 de agosto del 2018, con referencia a los cambios, volúmenes excedentes de obra, así como las inclemencias climatológicas.

27 de Julio del 2018.

Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún.

Se realizó visita de la obra, en reunión de trabajo con el arquitecto Hugo, y en análisis de la tabla que se ha presentado se observa una economía en el recurso, por lo que a petición de la Uqroo la cual requiere se amuebles la cocina, se indicó al contratista presentar las tarjetas de precios unitarios respecto al catálogo de que se nos hizo llegar por la Uqroo, de tal manera que se tengan contemplado para su posible suministro. Esto que se está indicando que sea comprado si no únicamente que se tenga analizado el precio y esperar la autorización correspondiente.

En obra se continua realizando los trabajos de albañilería, acabados e instalaciones, se ha pedido reiteradamente que es necesario ir realizando pequeños detalles que se van quedando, se solicito

Nota: se realiza recorrido en camioneta Ford placas SZ-5581-E km inicial de 1956165 final de 1956390

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-07-31

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Nota

SE ANEXA COMPROBANTE DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRA DE PASAJE POR \$860.00

Importe total de la comisión

3435.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.