



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISION 0655.26

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

mayo

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN- BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA -CFE

Fecha de salida

05/26/2026 - 05:30

Fecha de regreso

05/28/2026 - 22:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

2463.51

Viáticos comprobados

2463.51

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2463.51

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

2463.51

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2463.51

Importe total no erogado

730.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME

26 DE MAYO DEL 2026.

NOTA: Se cambio recorrido de supervisión establecido en el recorrido original.

UPQROO, CANCÚN, BENITO JUÁREZ. Con esta fecha se realizada visita de Plantel derivado de recorrido de pregiras y de verificación de área de trabajo en donde se realizará cancha de portiva.

UAQROO, CANCÚN, BENITO JUÁREZ.

Se realizo recorrido de supervisión de las obras, se observa maquinaria trabajando en la conformación de la plataforma, se pidió únicamente estar realizando las pruebas de compactación, se observó que ya se tiene habilitado aceros de columnas y zapatas, así como el habilitado de otros caeros.

IFEQROO, DELEGACIÓN CANCÚN, se realizó reunión con supervisores de zona, se trató de termino de los trabajos y cierre de documental de domos obras y obras rezagadas del 2021, se requiere el cierre de todos las obras a más tarde

julio del 2026.

27 DE MAYO DEL 2026.

UNICAR, CANCÚN, BENITO JUÁREZ.

Se Realizo recorrido de supervisión de la obra, se trabaja en registros de poso de absorción, se realiza limpieza de las áreas y se forja barandal en muro bajo, obra el 98% se pidió la terminación a la brevedad por temas de posible visita de auditoría.

Nota: Se visito CFE para entregar documentos faltantes de la obra de Ramon Santana de Alfredo V. Bonfil. Y pidió la CFE cambiar unos oficios y enviarlos de nueva para su revisión.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN, Se realizo visita de plantel para verificación de trabajos de 2024 que se realizaron en el poli fórum, no se encontró personal de área de planeación. Se dejo catalogo.

28 DE MAYO DEL 2026.

Nota: Se realizo recorrido de supervisión de domos con el M.C. Moisés encargado de la Dirección general el IFEQROO.

CBTIS 301, CANCÚN. BENITO JUÁREZ. Realizo visita de obra con el director general, se continúa trabajando en instalaciones de equipos de aires acondicionados, cajillos, resanes, pintura, calida de datos, limpieza general de obra, se suministró parte de los mobiliarios de aulas. El titular realizo varias observaciones en los acabados del edificio, protectores, perfiles, boquillas, e instalaciones. Pido atender y no estar dejando detalles. Pidió ya definir y realizar los trabajos que contribuyen para a operación del edificio.

SEC. NUEVA CREACIÓN FRACCIONAMIENTO VILLAS LAKIN, CANCÚN BENITO JUÁREZ. Se Realizo recorrido de supervisión con el director general, indico unas observaciones de acabados y de limpieza de obra, así como reviso el suministro de parte del material y mobiliario para el plantel, aun se traba en instalaciones de eléctricas y de obra exterior.

CONALEP, PLAYA DEL CARMEN. Por instrucciones del director de área se realizó visita y su previsión de este plantel, en la cual se realizó recorrido de supervisión. Se revisaron los trabajos de instalación de biodigestor, se tiene los trabajos de excavaciones y forjado de registros eléctricos. Se pidió al residente que deberá de realizar el trazo de la tubería de descarga de tal manera que no dañe árboles.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2026-06-16

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRACION

Importe total de la comisión

3193.51

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE DEPARTAMENTO ZONA SUR

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.