



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CERTIFICADOS, VISITAS DE LA ESCUELA ES NUESTRA

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

JOSE MARIA MORELOS Y BENITO JUÁREZ

Motivo del encargo o comisión

ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CERTIFICADOS, VISITAS DE LA ESCUELA ES NUESTRA

Fecha de salida

07/08/2026 - 08:00

Fecha de regreso

07/10/2026 - 20:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

2463.51

Viáticos comprobados

2463.51

Viáticos no comprobables

700.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1763.51

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1763.51

Importe total no erogado

700.00

Reportes

Actividades realizadas

08 DE JULIO: Salí de Chetumal para trasladarme al municipio de José María Morelos para darle seguimiento al programa la escuela es nuestra, me dirigí a la comunidad de gavilanes al plantel de nivel Media Superior “TELEBACHILLERATO COMUNITARIO GAVILANES” en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de 2 edificios de un nivel arquitectónico, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del edificio, tomando datos de los inmuebles presentados, así como de las instalaciones con las que cuentan, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez concluido me trasladé a la comunidad de santa gertrudis al plantel de nivel Media Superior “TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SANTA GERTRUDIS” en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de 1 edificio de un nivel arquitectónico, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del edificio, tomando datos de los inmuebles presentados, así como de las instalaciones con las que cuentan, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez concluido me trasladé al plantel de nivel Media Superior “TELEBACHILLERATO COMUNITARIO SACALACA” en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones, el cual consta de 2 edificios de un nivel arquitectónico, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del edificio, tomando datos de los inmuebles presentados, así como de las instalaciones con las que cuentan, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez concluido me trasladé a la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez me dirigí

al hotel donde pernocté.

09 DE JULIO: Estando en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez me dirigí al plantel de nivel Básico Preescolar y primaria "AMBIENTES EDUCATIVOS" en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones el cual consta de 2 edificios, uno de dos niveles arquitectónicos y otro de un nivel arquitectónico, se realizó el reporte fotográfico, el levantamiento físico del estado actual del edificio, tomando datos de los inmuebles presentados, así como de las instalaciones con las que cuentan, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez concluido procedí a pernoctar.

10 DE JULIO: : Estando en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez me dirigí al plantel de nivel Básico Secundaria "AMBIENTES EDUCATIVOS" en el cual posteriormente se realizó el recorrido de inspección de las instalaciones el cual consta de 2 edificios, uno de cuatro niveles arquitectónicos y otro de un nivel arquitectónico, se realizó el reporte fotográfico, el, el levantamiento físico del estado actual del edificio, tomando datos de los inmuebles presentados, así como de las instalaciones con las que cuentan, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales, una vez concluido el recorrido se llevó a cabo el reporte de no conformidad. Una vez terminado me traslade a los planteles que se visitaron anteriormente para hacerle la entrega de sus certificados, así como firmas correspondientes, Una vez concluido procedí a retornar.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas del director del plantel visitado pudiera tener con respecto a las instalaciones; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento.

Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan.

Contribuciones

Que el director del plantel este de acuerdo con las observaciones que se obtuvieron, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez realizada la solventación de observaciones emitidas en la visita de inspección en cuanto a la infraestructura correspondiente, se dará continuidad para seguridad del plantel educativo.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2026-07-15

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Importe total de la comisión

2463.51

Nombre completo

MC. IVONNE ARELY SÁNCHEZ ZAPATA

Cargo

JEFA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.