



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

LEVANTAMIENTO FISICO EN LA LOCALIDAD PUERTO MORELOS Y CANCUN

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PUERTO MORELOS, CANCUN

Motivo del encargo o comisión

LEVANTAMIENTO FISICO

Fecha de salida

07/09/2026 - 05:00

Fecha de regreso

07/10/2026 - 18:59

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1055.79

Viáticos comprobados

1055.79

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1055.79

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1055.79

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

LEVANTAMIENTO FISICO

Resultados obtenidos

Se realiza la visita al plantel para la verificación física de los edificios, de acuerdo al orden y prioridades de los alcances que marca el programa, para la realización del presupuesto de obra correspondiente. Se procede a realizar el levantamiento correspondiente a la rehabilitación de impermeabilizante en los edificios “A” y “B”; se tomaron fotos y medidas de los espacios a rehabilitar para proceder a hacer el proyecto y presupuesto de obra.

Contribuciones

Se realiza la visita al plantel para la verificación física de los edificios, de acuerdo al orden y prioridades de los alcances que marca el programa, para la realización del presupuesto de obra correspondiente. Se procede a realizar el levantamiento correspondiente a la construcción de 1 edificio en estructura regional con ménsula que comprenderá 3 aulas didácticas, 1 dirección y 1 módulo sanitario; se tomaron fotos y medidas de los espacios, se identificó la ubicación de la subestación y se procedió a determinar la ruta de alimentación eléctrica desde el murete de acometida.

Conclusiones

Se realiza la visita al plantel para la verificación física de los edificios, de acuerdo al orden y prioridades de los alcances que marca el programa, para la realización del presupuesto de obra correspondiente. Se procede a realizar el levantamiento correspondiente a la construcción de 1 edificio en estructura U1C que comprenderá 1 aula didáctica, 1 aula de cómputo y 1 aula de estimulación sensorial; se tomaron fotos y medidas de los espacios, se identificó la ubicación de la subestación y se procedió a determinar la ruta de alimentación eléctrica desde el murete de acometida.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2026-07-15

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

1055.79

Nombre completo

JOSUE ROMERO DURAN

Cargo

ANALISTA PROFESIONAL

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.