



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO.DG.0150.2026

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

OTHÓN P. BLANCO

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS

Fecha de salida

07/03/2026 - 07:00

Fecha de regreso

07/03/2026 - 18:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

938.48

Viáticos comprobados

938.48

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

938.48

Recurso económico

Estatel

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

938.48

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

El día 03 de Julio de 2026 se realiza recorrido de supervisión en diferentes planteles del municipio de Othón P. Blanco. del estado de Quintana Roo.

Se realiza recorrido de supervisión en el plantel (260046) PRIMARIA FRANCISCO GABILONDO SOLER en la localidad de GUILLERMO PRIETO. Se revisaron niveles de desplante, aceros de zapatas, acero de columnas, se pidió que las anclas superiores y toda la tornillería es con acero estructural. Se definió las bajadas de agua de las descargas hidráulicas.

Se realiza recorrido de supervisión en el plantel (260033) PRIMARIA CUAUHTÉMOC en la localidad de ARROYO NEGRO. Se revisaron niveles de desplante, aceros de zapatas, acero de columnas, se pidió que las anclas superiores y toda la tornillería es con acero estructural. Se definió las bajadas de agua de las descargas hidráulicas.

Se realiza recorrido de supervisión en el plantel (260067) PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ en la localidad de JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ). Se revisaron niveles de desplante, aceros de zapatas, acero de columnas, se pidió que las anclas superiores y toda la tornillería es con acero estructural. Se definió las bajadas de agua de las descargas hidráulicas.

Resultados obtenidos

El día 03 de Julio de 2026 se realiza recorrido de supervisión en diferentes planteles del municipio de Othón P. Blanco. del estado de Quintana Roo.

Se realiza recorrido de supervisión en el plantel (260046) PRIMARIA FRANCISCO GABILONDO SOLER en la localidad de GUILLERMO PRIETO. Se revisaron niveles de desplante, aceros de zapatas, acero de columnas, se pidió que las anclas superiores y toda la tornillería es con acero estructural. Se definió las bajadas de agua de las descargas hidráulicas.

Se realiza recorrido de supervisión en el plantel (260033) PRIMARIA CUAUHTÉMOC en la localidad de ARROYO NEGRO.

Se revisaron niveles de desplante, aceros de zapatas, acero de columnas, se pidió que las anclas superiores y toda la tornillería es con acero estructural. Se definió las bajadas de agua de las descargas hidráulicas.

Se realiza recorrido de supervisión en el plantel (260067) PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ en la localidad de JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ). Se revisaron niveles de desplante, aceros de zapatas, acero de columnas, se pidió que las anclas superiores y toda la tornillería es con acero estructural. Se definió las bajadas de agua de las descargas hidráulicas.

Contribuciones

El día 03 de Julio de 2026 se realiza recorrido de supervisión en diferentes planteles del municipio de Othón P. Blanco. del estado de Quintana Roo.

Se realiza recorrido de supervisión en el plantel (260046) PRIMARIA FRANCISCO GABILONDO SOLER en la localidad de GUILLERMO PRIETO. Se revisaron niveles de desplante, aceros de zapatas, acero de columnas, se pidió que las anclas superiores y toda la tornillería es con acero estructural. Se definió las bajadas de agua de las descargas hidráulicas.

Se realiza recorrido de supervisión en el plantel (260033) PRIMARIA CUAUHTÉMOC en la localidad de ARROYO NEGRO. Se revisaron niveles de desplante, aceros de zapatas, acero de columnas, se pidió que las anclas superiores y toda la tornillería es con acero estructural. Se definió las bajadas de agua de las descargas hidráulicas.

Se realiza recorrido de supervisión en el plantel (260067) PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ en la localidad de JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ). Se revisaron niveles de desplante, aceros de zapatas, acero de columnas, se pidió que las anclas superiores y toda la tornillería es con acero estructural. Se definió las bajadas de agua de las descargas hidráulicas.

Conclusiones

El día 03 de Julio de 2026 se realiza recorrido de supervisión en diferentes planteles del municipio de Othón P. Blanco. del estado de Quintana Roo.

Se realiza recorrido de supervisión en el plantel (260046) PRIMARIA FRANCISCO GABILONDO SOLER en la localidad de GUILLERMO PRIETO. Se revisaron niveles de desplante, aceros de zapatas, acero de columnas, se pidió que las anclas superiores y toda la tornillería es con acero estructural. Se definió las bajadas de agua de las descargas hidráulicas.

Se realiza recorrido de supervisión en el plantel (260033) PRIMARIA CUAUHTÉMOC en la localidad de ARROYO NEGRO. Se revisaron niveles de desplante, aceros de zapatas, acero de columnas, se pidió que las anclas superiores y toda la tornillería es con acero estructural. Se definió las bajadas de agua de las descargas hidráulicas.

Se realiza recorrido de supervisión en el plantel (260067) PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ en la localidad de JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ). Se revisaron niveles de desplante, aceros de zapatas, acero de columnas, se pidió que las anclas superiores y toda la tornillería es con acero estructural. Se definió las bajadas de agua de las descargas hidráulicas.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2026-07-15

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRACION

Importe total de la comisión

938.48

Nombre completo

GERARDO MENDOZA GARCIA

Cargo

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.