



**SABGOB**  
**SECRETARÍA**  
**ANTICORRUPCIÓN**  
**Y BUEN GOBIERNO**

## **IFEQROO.DCYSO.1989.18**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2018

#### **Periodo que se reporta**

agosto

#### **Tipo de viaje**

Nacional

#### **Número de personas acompañantes**

0

#### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

### Ciudad de destino

FELIPE CARRILLO PUERTO Y CANCUN

### Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA DE PLANTELES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN

### Fecha de salida

08/07/2018 - 05:39

### Fecha de regreso

08/10/2018 - 23:39

## Datos de la partida

### Viáticos comprobados

5099.74

### Viáticos no comprobables

145.26

### Importe ejercido por partida de viáticos

5245.00

### Recurso económico

Federal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5099.74

### Importe total no erogado

145.26

## Reportes

### Actividades realizadas

INFORME DE COMISION DE TRABAJO

RECORRIDO DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DEL 2018

A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESEMPEÑO DEL RECORRIDO POR EL INSTITUTO ASIGNADA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CON MOTIVO DE SUPERVISION DE OBRA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN

07 DE AGOSTO DEL 2018.

CON ESTA FECHA SE INICIO EL RECORRIDO EN VEHICULO PARTICULAR CHEVROLET SONIC PLACAS USM-527-E

- TELESECUNDARIA FELIPE ALFREDO NUÑEZ MENA, LOCALIDAD IGNACIO M. ALTAMIRANO MPIO. FELIPE C. PUERTO SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA DEMOLICION DE LAMBRIN EN MUROS DE LOS SANITARIOS EXISTENTES, PARA POSTERIOR COLOCACION DE LOSETA DE 20X30 CMS DESERT DUBAI DE INTERCERAMIC AUTORIZADO POR EL PROGRAMA Y LA RESIDENCIA, SE ORDENA AL CONTRATISTA RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION Y LIMPIEZA GENERAL DE LAS OBRAS.

- PRIM AGUSTIN MELGAR, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS REFERENTE A LA REHABILITACION EN GENERAL DEL PLANTEL CONSISTENTE EN PINTURA ACRILICA, COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, REHABILITACION DE PUERTAS DE MADERA, REHABILITACION DE VENTANAS DE MADERA,

COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO TROFFER, SALIDAS ELECTRICAS DE LUMINARIAS Y COLOCACION DE PISOS DE LOSETA DE 4 AULAS TRABAJO REPARTIDO ENTRE LOS EDIFICIOS A,B Y C.

08 DE AGOSTO DEL 2018.

- PRIM RAMON SANTANA MOGUEL, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ  
SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE LAMBRIN Y AZULEJO EN DETALLES DE LOS MUROS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, ASU VEZ EN UN MODULO SE TRABAJA LA COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO Y ACCESORIOS, SE OBSERVA AUN NO SE TRABAJA EL FORJADO DE RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SE LE INDICA AL CONTRATISTA AUMENTAR FUERZA DE TRABAJO PARA CONCLUIR LA OBRA EN UN PLAZO NO MAYOR A 7 D.N.

- PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ  
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO EN LOS MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES, EL AVANCE ACTUAL ES DEL 90% SE ACONSEJA AL CONTRATISTA CONTINUAR CON SU FUERZA DE TRABAJO PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA EN UN PLAZO NO MAYOR A 7 D.N.

- SEC TEC ISLAS HERMANAS CANCUN MUJERES, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ  
SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 97%, SE TRABAJA EN LA CORRECCION DE COLORES DE PINTURA MAL APLICADOS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES, ASI MISMO SE LE OBSERVA AL CONTRATISTA NO HABER COLOCADO LOS ROTULOS DE ACUERDO A CATALOGO DE CONCEPTOS, SE LE SOLICITA REALIZARLOS A LA BREVEDAD POSIBLE.

09 DE AGOSTO DEL 2018.

- JN HELLEN KELLER, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ  
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS, DONDE SE OBSERVA SE HA REALIZADO LA EXCAVACION PARA EL DESPLANTE DEL SANITARIO, SE LE INDICA AL CONTRATISTA AUMENTAR FUERZA DE TRABAJO, TAMBIEN SE TRABAJA EN LA CIMENTACION PARA EL FORJADO DE ZAPATAS PARA EL SOPORTE DE LA TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO.

- CAM LOUIS BRAILLE, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ  
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA CONCLUSION DE REGISTROS ELECTRICOS, TAMBIEN SE CONCLUYEN DETALLES DE REHABILITACION DE CANCELERIA DE MADERA EN EDIFICIO B, CIERTO METRAJE DE PISOS DE LOSETA SERAN REALIZADOS EN SANITARIOS DEL PLANTEL, ASI MISMO SE REALIZA LIMPIEZA DE OBRA. SE LE INDICA AL CONTRATISTA CONCLUIR LA OBRA EN UN PLAZO NO MAYOR A 7 D.N.

- JN KONEX KANIC, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ  
SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA REHABILITACION DE PORTON DE ACCESO, ASI MISMO SE LE EXHORTA AL CONTRATISTA CONCLUIR LA OBRA EN UN PLAZO NO MAYOR A 7 D.N. YA QUE NO SE OBSERVA PERSONAL DE LA EMPRESA SUFICIENTE PARA MEJORAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA.

10 DE AGOSTO DEL 2018.

- JN RAFAEL EUSTACIO MELGAR, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA REHABILITACION DE LAVABOS EN SANITARIOS, CONSISTENTE EN FORRADO DE LOSETA DEL MISMO Y SUSTITUCION DE ACCESORIOS, ASI MISMO SE OBSERVA EL HERRERO NO SE HA PRESENTADO PARA LA CONCLUSION DE LA TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO. SE LE EXHORTA AL CONTRATISTA CONCLUIR LA OBRA EN UN PLAZO NO MAYOR A 7 D.N. YA QUE NO SE OBSERVA PERSONAL DE LA EMPRESA SUFICIENTE PARA MEJORAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA.

• JN TZOLKIN, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA EL CONTRATISTA HA REALIZADO EN SU TOTALIDAD LA DEMOLICION DE PLAZA CIVICA COMPLETA DEL PLANTEL, DE IGUAL MANERA SE LE SOLICITA INICIAR INMEDIATAMENTE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA COMO ESTA AUTORIZADO EN SU CATALOGO DE CONCEPTOS.

OBSERVACIONES: POR PERIODO VACACIONAL DOCENTE NO SE RECABARON LOS SELLOS CORRESPONDIENTES RESPALDANDO COMISION CON SELLO DE LOS PLANTELES DONDE SE ENCONTRARON AUTORIDADES.

NOTA: ME TRASLASE DE IDA Y DE VUELTA EN VEHICULO PARTICULAR CHEVROLET SONIC PLACAS USM-527-E

CD. CHETUMAL, Q. ROO, AGOSTO 13 DEL 2018

### **Resultados obtenidos**

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

### **Contribuciones**

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.

### **Conclusiones**

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

## Datos de la información

### **Periodo de actualización**

julio - septiembre

### **Fecha de validación de la información**

2018-08-13

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION ADMINISTRATIVA

### **Importe total de la comisión**

5099.74

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.