OFICIO.IFEQROODCYSO2049-1.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

08/18/2018 - 05:00

Fecha de regreso

08/20/2018 - 22:55

Datos de la partida

Viáticos comprobados

3110.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3110.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3110.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

REPORTE DE RECORRIDO DE SUPERVISION

Chetumal Quintana Roo a 21 de Agosto de del 2018

REPORTE DE COMISION DE OBRA DE LOS DIAS DEL 18 de Agosto al 20 Agosto del 2018 EN LA LOCALIDAD DECANCUN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ Q. ROO.
Nota: Se desplazó a la obra con vehículo particular. Se desplazó en obras de apoyo con vehículo particular.

18 de Agosto del 2018.
Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún.
Se realizó visita de la obra, después de la visita de la obra por personal de la uqroo, seq, director general en donde se dieron los avances y la revisión de la obra, se indicaron se hicieran y se atendieran unos detalles pendientes para el término de la misma y se conclusión, como es: ña conexión de la red sanitaria e hidráulica del servicio sanitario, la terminación y colocación del vinil en cancelerías y las tapas del aluminio en fachada principal. Se realizó el recorrido correspondiente y se inicio al contratista estas observaciones.

19 de Agosto del 2018.
Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún.
Se realizó visita de la obra, se visitó la obra en la cual se está dando seguimiento a los trabajos y detalles observados de igual manera se están atendiendo los detalles de manera general del edificio.

Se solicita al contratista presentar los generadores definitivos de la obra, y presentar el precierre del mismo.
20 de Agosto del 2018.
Universidad de Quintana Roo, Campus Cancún.
Se realizó visita de la obra, en el recorrido de hoy se observa que se continua con la realización de los detalles en obra, únicamente se están atendiendo las observaciones menores, se solicita al contratista atender de manera general las

observaciones y cerrar áreas de trabajo.

Nota: se realiza recorrido en vehículo particular con placas USG-183-D km inicial 100474 km final 100719 Ford Attitude.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-08-27

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

3110.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.