COMISION DE TRABAJO No. IFEQROO.DCYSO.2151.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCÚN

Motivo del encargo o comisión

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y VIGILANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha de salida

08/20/2018 - 12:30

Fecha de regreso

08/24/2018 - 22:30

Datos de la partida

Viáticos comprobados

3915.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3915.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

2635.79

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

6550.79

Importe total no erogado

6550.00

Reportes

Actividades realizadas

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO DE OBRA DEL PROGRAMA FAMSUPERIOR CIEN DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS CANCÚN” EN SUS MODULOS B, C Y D

MODULO B
SE VERIFICÓ TERMINACION DE OBRA Y SE DETECTARON LOS SIGUIENTES DETALLES
QUINTO NIVEL.-
FALTA COLOCACION DE VINIL EN FACHADA INTEGRAL INTERIOR Y EXTERIOR
DETALLES EN PASTA MUROS DUROCK
FALTA COLOCAR 6 VENTANAS DE PROYECCION
SELLADO DE PUERTAS
TAPAS DE BARANDAL
LOSETA EN PASILLO "SOPLADA"
DETALLES DE PINTURA EN PRETIL
REPARACION PLAFON PASILLO

CUARTO NIVEL
MANIJAS EN VENTANAS DE PROYECCION
VINIL CAIDO EN FIJOS DE VENTANAS
SELLADO SILICON PUERTAS
SELLADO SILICON VENTANAS
TAPONES EN BARANDAL

TERCER NIVEL
VINIL EN VENTANAS
SELLADO CON VINIL EN VENTANAS
DESPOSTILLADO EN MOCHETAS
DETALLES DE PINTURA

SEGUNDO NIVEL
VINIL EN FACHADA INTEGRAL
SELLADO SILICON PUERTAS
REPARACION MURO BAJO DE MESETAS AULA DOS

PRIMER NIVEL
VINIL EN VENTANAS
SELLADO DE VENTANAS
DETALLES DE PINTURA PASILLO Y COLUMNAS
TAPONES EN BARANDAL

PLANTA BAJA
DETALLES DE PASTA EN COLUMNAS
CAMBIO CRISTALES EN CAFETERIA
DETALLE DE PINTURA EN COLUMNAS
CAJILLO DUROCK
SELLADO CANCELERIA DE PLAFON Y PISO

MODULO C
TERRAZA AZOTEA
LIMPIEZA
TAPAJUNTA CON MOD B
REPARACION DE LOSETA "SOPLADA"

TERCER NIVEL
SUSTITUIR LOSETA DEFECTUOSA
LIMPIEZA Y RETOQUE DE PINTURA

SEGUNDO NIVEL
LIMPIEZA
RETOQUE DE PINTURA EN PASILLOS, AULAS Y CLOSET
LIMPIEZA EN BARANDAL

PRIMER NIVEL
PUERTA TIPO LOUVER EN CLOSET
LIMPIEZA CANCELERIA
RETOQUES DE PINTURA
SELLADO CANCELERIA

PLANTA BAJA

RETOQUE DE PINTIRA
JUNTEO EN LAMBRIN Y PISO DE BAÑOS
GIMNASIO
SUSTITUIR VIDRIOS
TAPAS EN CANCELERIA
MANIJAS EN VENTANAS
SELLADO EN PERFIL DE ALUMINIO CON LOSETA
SANITARIOS HOM
LIMPIEZA
CAMBIO DE LAMBRIN
PUERTA BODEGA
PINTURA BODEGA
CALENTADOR
SANITARIOS MUJERES
LIMPIEZA
REPOSICION DE REGADERAS
SUSTITUIR LAMBRIN SOPLADO
CONCLUIR RED HIDRAULICA
PINTURA EN ANGULO DE REFUERZO
LIMPIEZA GRUESA
RETIRO DE ANDAMIOS
RETIRO DE TUBERIA Y MATERIAL SOBRANTE

MODULO D

TERRAZA
REPARACION DE LOSETA
REPARACION DE FIRME PULIDO
DESTAPAR COLADERAS

PRIMER NIVEL
TAPAS EN BARANDAL
DETALLES DE PINTURA EN MUROS DE PASILLO Y COLUMNAS
PUERTA TIPO LOUVER EN CLOSET
VINILES EN FACHADA Y MANIJAS VENTANAS DE PROYECCIÓN

PLANTA BAJA
COLOCACION DE TAPAJUNTAS DE ALUMINIO
SELLADO CON POLIURETANO EN JUNTA CONSTRUCTIVA
DETALLES DE PINTURA

SE REALIZÓ VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA UIMQROO EN JOSE MARIA MORELOS DONDE SE DETERMINÓ DAR INICIO AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESICIÓN DE CONTRADO A LA EMPRESA MONTACARGAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SE ASISTIÓ EN COMPAÑIA DEL ÁREA JURÍDICA DE IFEQROO Y NOTARIO ESTATAL PARA DAR FE DEL ESTADO QUE GUARDA LA OBRA.

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN CON ESPACIOS DIGNOS, SEGUROS Y CON EL EQUIPAMIENTO ADECUADO A SUS REALES NECESIDADES EN UN EJERCICIO CON TRANSPARENCIA ABSOLUTA

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS PARA UN CONTROL TRANSPARENTE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-09-02

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Importe total de la comisión

6550.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.