



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

COMISIÓN DE TRABAJO OFICIO IFEQROO DCYSO.2054-1.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCÚN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN DE OBRA UQROO CAMPUS CANCÚN

Fecha de salida

08/18/2018 - 07:00

Fecha de regreso

08/20/2018 - 23:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

3710.00

Viáticos no comprobables

100.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3710.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4710.00

Importe total no erogado

100.00

Reportes

Actividades realizadas

REPORTE DE COMISIÓN

RECORRIDO DE LOS DIAS DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DEL 2018, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.

LA FINALIDAD DE ESTA COMISIÓN DE TRABAJO, FUÉ PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 18 DE AGOSTO DEL 2018

(SUP005) UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO-CAMPUS CANCÚN; LOC. CANCÚN; MPIO.: BENITO JUÁREZ.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN: CONSTRUCCIÓN MÓDULO C: SE CONTINÚA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCEL, ARMADO CON ALUMINIO PERFIL FACHADA INTEGRAL MC SERIE 450 NATURAL PULIDO Y CRISTAL LAMINADO TEMPLADO TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM + SENTRYGLASS 2.28 MM + TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM, EN PRIMER NIVEL SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCEL, ARMADO CON ALUMINIO PERFIL FACHADA INTEGRAL MC SERIE 450 NATURAL PULIDO Y CRISTAL LAMINADO TEMPLADO TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM + SENTRYGLASS 2.28 MM + TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM, TAMBIÉN SE TRABAJA EN LA APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5,000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10,000 CICLOS CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, COLOR BLANCO SEGÚN MUESTRA APROBADA, EN EL ÁREA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS SE TRABAJA EN LA LIMPIEZA EN GENERAL Y PRUEBAS DE LAS DESCARGAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EN OBRA EXTERIOR SE TRABAJA EN LA LIMPIEZA EN GENERAL, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

NOTA: DEBIDO A QUE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA SE LLEVÓ A CABO HASTA MUY TARDE, ME QUEDÉ A PERNOCTAR EN CANCÚN.

19 DE AGOSTO DEL 2018

(SUP005) UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO-CAMPUS CANCÚN; LOC. CANCÚN; MPIO.: BENITO JUÁREZ.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN: CONSTRUCCIÓN MÓDULO C: SE CONTINÚA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCEL, ARMADO CON ALUMINIO PERFIL FACHADA INTEGRAL MC SERIE 450 NATURAL PULIDO Y CRISTAL LAMINADO TEMPLADO TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM + SENTRYGLASS 2.28 MM + TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM, EN PRIMER NIVEL SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCEL, ARMADO CON ALUMINIO PERFIL FACHADA INTEGRAL MC SERIE 450 NATURAL PULIDO Y CRISTAL LAMINADO TEMPLADO TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM + SENTRYGLASS 2.28 MM + TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM, TAMBIÉN SE TRABAJA EN LA APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5,000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10,000 CICLOS CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, COLOR BLANCO SEGÚN MUESTRA APROBADA, SE TRABAJA EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN DETALLES, EN OBRA EXTERIOR SE TRABAJA EN LA LIMPIEZA EN GENERAL, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

NOTA: DEBIDO A QUE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA SE LLEVÓ A CABO HASTA MUY TARDE, ME QUEDÉ A PERNOCTAR EN CANCÚN.

20 DE AGOSTO DEL 2018

(SUP005) UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO-CAMPUS CANCÚN; LOC. CANCÚN; MPIO.: BENITO JUÁREZ.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN: CONSTRUCCIÓN MÓDULO C: SE CONTINÚA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCEL, ARMADO CON ALUMINIO PERFIL FACHADA INTEGRAL MC SERIE 450 NATURAL PULIDO Y CRISTAL LAMINADO TEMPLADO TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM + SENTRYGLASS 2.28 MM + TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM, EN PRIMER NIVEL SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CANCEL, ARMADO CON ALUMINIO PERFIL FACHADA INTEGRAL MC SERIE 450 NATURAL PULIDO Y CRISTAL LAMINADO TEMPLADO TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM + SENTRYGLASS 2.28 MM + TRANSPARENTE TEMPLADO 6MM, TAMBIÉN SE TRABAJA EN LA APLICACIÓN DE PINTURA 100% ACRÍLICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5,000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10,000 CICLOS CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, COLOR BLANCO SEGÚN MUESTRA APROBADA, SE TRABAJA EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN DETALLES, EN OBRA EXTERIOR SE TRABAJA EN LA LIMPIEZA EN GENERAL, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

NOTA:

DEBIDO A QUE EL VEHICULO OFICIAL: FORD COURIER, PLACAS: TB-53-374 TUVO UNA FALLA MECÁNICA, Y SE DEJÓ EN LAS INSTALACIONES DEL IFEQROO DELEGACIÓN CANCÚN PARA SU REPARACIÓN EN EL TALLER, SE UTILIZÓ VEHÍCULO PARTICULAR PARA SUPERVISAR LAS OBRAS: DODGE JOURNEY, PLACAS: U UW-904-D.

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-09-03

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

3810.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.