



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Verificación física y supervisión de las obras que forman parte de la Auditoría de Obra preventiva No. II.1-24OR-OIC

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Mahahual, Playa del Carmen, Cancún, Isla Mujeres y Holbox

Motivo del encargo o comisión

Verificación física y supervisión de las obras que forman parte de la Auditoría de Obra preventiva No. II.1-24OR-OIC

Fecha de salida

09/17/2018 - 06:00

Fecha de regreso

09/21/2018 - 22:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

6740.25

Viáticos no comprobables

1809.75

Importe ejercido por partida de viáticos

6740.25

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

6740.25

Importe total no erogado

1809.75

Reportes

Actividades realizadas

Recorrido para la verificación física y supervisión de los trabajos de las obras que forman parte de la Auditoría de Obra preventiva No. II.1-24OR-OIC

Resultados obtenidos

Se pudo constatar que los trabajos estimados a la fecha de corte al 30 de junio del presente año se encuentran concluidos en su totalidad, sin embargo se detectaron obras que presentan detalles constructivos considerados como deficiencias técnicas, por lo que se solicitó a las empresas contratistas encargadas de la realización de los trabajos, corregir a la brevedad posible dichas deficiencias, esto con la finalidad de cumplir con las especificaciones de cada uno de los conceptos contratados.

Contribuciones

Verificar que las obras ejecutadas con recursos del programa FAM Básico 2018, se realicen en apego a las disposiciones legales aplicables y en base a la normatividad vigente establecida, mediante el manejo eficaz y eficiente de los recursos públicos.

Conclusiones

De las irregularidades detectadas durante de la verificación física, se vigilará el proceso de solventación de las mismas, para así dar cumplimiento a los contratos establecidos por parte de las empresas encargadas de la ejecución de dichos trabajos.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-09-25

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección administrativa

Importe total de la comisión

8550.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.