



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

LEVANTAMIENTO (DP.1249-1.18)

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

LEVANTAMIENTO DE OBRA

Fecha de salida

09/03/2018 - 05:30

Fecha de regreso

09/07/2018 - 22:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

5983.57

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5983.57

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SON: EL LEVANTAMIENTO DE LOS TRABAJOS TERMINADOS EN PRIMER NIVEL EN EL PISO DE 60 X 60, CONFRONTACIÓN DE NÚMEROS GENERADORES EN PISO DE PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN LISO Y RETICULAR EN PLANTA BAJA, EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE PLANTA BAJA, LUMINARIAS, CONTACTOS, APAGADORES Y SALIDAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN PLANTA BAJA Y PRIMER EN MUROS CON PERSONAL DE LA EMPRESA CONSORCIO R&G, S.A. DE C.V.

Resultados obtenidos

LIMPIEZA EN PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DADO QUE ESTÁ MUY SUCIOS Y NO SE VE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, YA QUE PARECE PISO ANTERIOR, BALANCE CON LO REAL EN OBRA CON LO PRESENTADO POR LA EMPRESA, PARA QUE ESTA AJUSTE A LOS VOLÚMENES REALES, FRENTE DE TRABAJO AUN POR EJECUTAR EN LA APLICACIÓN DE PLAFÓN LISO Y RETICULAR EN PRIMER NIVEL, APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES ENVOLVENTES DEL EDIFICIO ADEMÁS DE QUE SE PRESENTÓ EL DUEÑO DE LA EMPRESA PARA VER LOS ALCANCES POR EJECUTAR EN OBRA ESTÁ PARA IR ACORDANDO.

Contribuciones

SE CUENTA CON LA TABLA COMPARATIVA DE TRABAJOS EJECUTADOS REALES HASTA EL MOMENTO, LO QUE ES EL PARÁMETRO PARA QUE ACTIVEN LOS FRENTE DE TRABAJO FALTANTES, SE CUENTA CON LOS NÚMEROS GENERADO EN OBRA QUE SON COMPARADOS CON LOS DE LA EMPRESA, YA QUE EXISTEN CONTROVERSIAS CON RESPECTO A LOS VOLÚMENES PRESENTADO Y LOS QUE ESTÁN EJECUTADOS, LA IDENTIFICACIÓN DE FRENTE DE TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, CABE SEÑALAR QUE ESTAS SON LAS DE SOPORTE LOSA DE AZOTEA POR LO QUE LA ALTURA VA DESDE 0-12.95 MTS, COMO EN MUROS EXTERIORES ENVOLVENTES DEL EDIFICIO, EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN LISO Y RETICULAR EN PRIMER NIVEL ADEMÁS DE LA CANCELERÍA POR PARTE DE PERSONAL QUE ESTABA YENDO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS.

Conclusiones

SE QUIERE TENER CON LOS TRABAJOS IDENTIFICADOS EN ESTOS DÍAS TERMINADOS PARA CONTAR CON MAYOR VOLUMEN DE TRABAJOS EJECUTADOS, YA QUE CON LA VERIFICACIÓN CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONSORCIO R&G SE HAN CONTABILIZADO E IDENTIFICADO CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, LO QUE HA PERMITIDO LLEVAR ACABO EL BARRIDO DE LOS QUE ESTÁN EJECUTADOS EN SU TOTALIDAD.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-09-28

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección Administrativa

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.