



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

Visita de diagnóstico de equipos de bombeo

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cozumel y Tulum

Motivo del encargo o comisión

Visita de diagnóstico de equipos de bombeo

Fecha de salida

10/02/2018 - 06:30

Fecha de regreso

10/03/2018 - 22:00

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

0.00

Viáticos no comprobables

1445.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1305.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

140.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

0.00

Importe total no erogado

1445.00

Reportes

Actividades realizadas

El 02 de octubre del presente año salí a las 6:30 am camino a la ciudad de Cozumel, ya encontrándome en dicho lugar paso personal operativo de Cozumel y me trasladé al tanque de regulación " base 1".

En base 1, se observó los avances y carencias de la obra en curso " rehabilitación electromecánico de base 1 y base 4".

En conjunto con la Coordinación de Operación se realizaron mediciones eléctricas y de caudal, de los equipos nuevos que se instalaron con el fin de verificar que las características de los equipamientos instalados cumplen con lo solicitado en el catálogo de obra.

Al término de las mediciones pasamos al tanque de rebombeo "base 4" para realizar las mismas actividades

(verificación de la obra, mediciones eléctricas y de caudal).

Realizadas las verificaciones de estos 2 tanques, retornamos a la ciudad de Tulum para descansar y continuar con nuestras actividades pertinentes del día siguiente.

El día 03 de octubre se fue al tanque de distribución centro obra que de igual manera se está ejecutando, ahí se revisaron la fontanería, equipamiento y tablero de control, conforme al catálogo de obra y a lo instalado. De igual manera se platicó con personal operativo de Tulum para conocer sus necesidades. Al término de las actividades se regresó a Chetumal.

Resultados obtenidos

Después de la comisión y de las verificaciones pertinentes se cuenta con la situación actual y real de los cárcamos base 1 y base 4 en Cozumel, y del tanque Base centro en la localidad de Tulum.

Contribuciones

Realice las mediciones de caudal y eléctricas, así como las verificaciones del equipamiento de las obras actuales. Se revisaron el equipamiento, el tablero de control y la fontanería.

Conclusiones

Después de las visitas a Cozumel y Tulum, se cuenta con la situación actual y con las necesidades de ambos organismos operadores.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2018-10-04

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA

Nota

SE ELIGIÓ LA OPCIÓN DE NO COMPROBACIÓN

Importe total de la comisión

1445.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.