COMISIÓN DE TRABAJO OFICIO IFEQROO.DCYSO.2516.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN, CANCÚN, EJIDO ISLA MUJERES Y JOSÉ MARÁI MORELOS

Motivo del encargo o comisión

REVISIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO Y SUPERVISIÓN DE OBRA FAM 2018

Fecha de salida

09/19/2018 - 07:00

Fecha de regreso

09/21/2018 - 23:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

5305.02

Viáticos no comprobables

-4.98

Importe ejercido por partida de viáticos

5305.02

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5305.02

Importe total no erogado

-4.98

Reportes

Actividades realizadas

REPORTE DE COMISIÓN
RECORRIDO DE LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, EN LOS MUNICIPIOS DE SOLIDARIDAD, BENITO JUÁREZ, ISLA MUJERES Y JOSÉ MARÍA MORELOS.
LA FINALIDAD DE ESTA COMISIÓN DE TRABAJO, FUÉ PARA REALIZAR RECORRIDO DE VERIFICACIÓN JUNTO CON LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO Y LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LAS SIGUIENTES OBRAS:
19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
J. N. SOCORRO DE LOURDES AZUETA MARZUCA; LOC. PLAYA DEL CARMEN; MPIO.: SOLIDARIDAD.
EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:
SE TUVO VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, JUNTO CON EL CONTRATISTA ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE ESTUVO RECORRIENDO LAS DIFERENTES ÁREAS DONDE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS, ASÍ COMO NO EXISTIERAN DETALLES PENDIENTES POR REALIZAR, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DEL ACTA DE VISITA DE LOS TRABAJOS.
J. N. JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI; LOC. PLAYA DEL CARMEN; MPIO.: SOLIDARIDAD.
EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:
SE TUVO VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, JUNTO CON EL CONTRATISTA ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE ESTUVO RECORRIENDO LAS DIFERENTES ÁREAS DONDE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS, ASÍ COMO NO EXISTIERAN DETALLES PENDIENTES POR REALIZAR, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DEL ACTA DE VISITA DE LOS TRABAJOS.
SEC. TEC. No. 33 VICENTE GUERRERO; LOC. PLAYA DEL CARMEN; MPIO.: SOLIDARIDAD.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:
SE TUVO VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, JUNTO CON EL CONTRATISTA ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE ESTUVO RECORRIENDO LAS DIFERENTES ÁREAS DONDE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS, ASÍ COMO NO EXISTIERAN DETALLES PENDIENTES POR REALIZAR, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DEL ACTA DE VISITA DE LOS TRABAJOS.
NOTA: DEBIDO A QUE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA SE LLEVÓ A CABO HASTA MUY TARDE, ME QUEDÉ A PERNOCTAR EN CANCÚN.
20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
PRIM. JOSÉ LUIS LÓPEZ GIL; LOC. CANCÚN; MPIO.: BENITO JUÁREZ.
EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:
SE TUVO VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, JUNTO CON EL CONTRATISTA ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE ESTUVO RECORRIENDO LAS DIFERENTES ÁREAS DONDE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS, ASÍ COMO NO EXISTIERAN DETALLES PENDIENTES POR REALIZAR, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DEL ACTA DE VISITA DE LOS TRABAJOS.
C. A. M. SECUNDARIA; LOC. CANCÚN; MPIO.: BENITO JUÁREZ.
EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:
SE TUVO VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, JUNTO CON EL CONTRATISTA ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE ESTUVO RECORRIENDO LAS DIFERENTES ÁREAS DONDE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS, ASÍ COMO NO EXISTIERAN DETALLES PENDIENTES POR REALIZAR, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DEL ACTA DE VISITA DE LOS TRABAJOS.
PRIM. CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917; LOC. EJIDO ISLA MUJERES; MPIO.: ISLA MUJERES.
EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:
SE TUVO VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO, JUNTO CON EL CONTRATISTA ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE ESTUVO RECORRIENDO LAS DIFERENTES ÁREAS DONDE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS, ASÍ COMO NO EXISTIERAN DETALLES PENDIENTES POR REALIZAR, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DEL ACTA DE VISITA DE LOS TRABAJOS.
NOTA: DEBIDO A QUE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA SE LLEVÓ A CABO HASTA MUY TARDE, ME QUEDÉ A PERNOCTAR EN CANCÚN.
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
U. I. M. QROO; LOC. LA PRESUMIDA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.
EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:
SE LE NOTIFICÓ A LA UIMQROO LOS TRABAJOS QUE SE VAN A EJECUTAR POR PARTE DE ESTE INSTITUTO, ASÍ COMO SE LES LLEVÓ EL OFICIO DEL INICIO DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR, SE LES PRESENTÓ A LA EMPRESA CONTRATISTA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE HIZO RECORRIDO DE OBRA EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS Y SE DIÓ INICIO DE LOS MISMOS, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.
C. B. T. A. Núm. 291; LOC. DZIUCHÉ; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.
EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:
SE TUVO RECORRIDO DE OBRA JUNTO CON LA EMPRESA CONTRATISTA DEBIDO A QUE SE ME ASIGNÓ LA SUPERVISIÓN DE ESTA OBRA LA CUAL FUE INICIADA POR EL ING. RUSER ARMANDO CAN KÚ, POR LO QUE SE VERIFICARON LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y SE LE VA A DAR SEGUIMIENTO A PARTIR DE ESTA FECHA, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.
NOTA: DEBIDO A QUE NO SE DEPOSITARON LOS VIÁTICOS A TIEMPO SE CORRIERON LOS DÍAS DE COMISIÓN QUEDANDO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.
NOTA: DEBIDO A QUE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA SE LLEVÓ A CABO HASTA MUY TARDE, ME QUEDÉ A PERNOCTAR EN JOSÉ MARÍA MORELOS.
NOTA:
ME TRASLADÉ EN VEHICULO OFICIAL: CHEVROLET CHEVY, PLACAS: UUP-868

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-10-08

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

5310.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.