



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

# SUPERVISIÓN DE DIFERENTES PLANTELES DEL PROGRAMA FAMBASICO.

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2018

### **Periodo que se reporta**

agosto

### **Tipo de viaje**

Local

## Datos de la comisión

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

### **País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

CANCUN

## Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE DIFERENTES PLANTELES BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA FAMBASICO.

## Fecha de salida

08/17/2018 - 02:04

## Fecha de regreso

08/20/2018 - 10:50

## Datos de la partida

### Viáticos comprobados

3714.72

### Viáticos no comprobables

95.28

### Importe ejercido por partida de viáticos

3714.72

### Recurso económico

Estatal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3714.72

### Importe total no erogado

95.25

## Reportes

### Actividades realizadas

REPORTE DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2018:

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION POR LOS MUNICIPIOS DE SOLIDARIDAD Y BENITO JUAREZ.

17 DE AGOSTO DE 2018:

1.- PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (PLAYA DEL CARMEN):

SE REALIZO RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL SE OBSERVA QUE AUN NO SE HA RETIRADO LA CIMBRA DE MADERA DE SEGUNDA ASI COMO EL MATERIAL DE ESCOMBRO PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN LA CIMENTACION, SE LE RECOMENDO AL CONTRATISTA AGILIZAR LOS TRABAJOS DE RETIRO DE MADERA Y ESCOMBROS DE NUEVA CUENTA POR OTRA PARTE SE OBSERVA QUE SE APLICA EL CALCRETO A LA LOSA DE AZOTEA. AL NO ENCONTRARSE EL DIRECTOR DEL PLANTEL SE SOLICITO EL SELLO Y FIRMA DE LA SEQ UNIDAD SOLIDARIDAD PARA LA CONSTANCIA DE LABORES.

2.- JUSTO SIERRA MENDEZ (PLAYA DEL CARMEN):

SE REALIZO RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA CONTRATISTA ESTA COLOCANDO LA CANCELERIA DE HERRERIA ASI COMO DETALLANDO LA PINTURA EN RECORTES Y BOQUILLAS, SE OBSERVA EL PREPARADO PARA LA COLOCACION DE LOS LOGOTIPOS. AL NO ENCONTRARSE EL DIRECTOR DEL PLANTEL SE SOLICITO EL SELLO Y FIRMA DE LA SEQ UNIDAD SOLIDARIDAD PARA LA CONSTANCIA DE LABORES.

3.-SEC. TEC #37 EFRAIN FAJARDO VAZQUEZ (PLAYA DEL CARMEN):

SE REALIZO RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA CONTRATISTA ESTA COLOCANDO LAS CORTINAS METALICAS ASI COMO DETALLANDO LA PINTURA EN RECORTES Y BOQUILLAS, SE OBSERVA EL QUE SE DETALLA EL BARANDAL Y SE APLICA PINTURA EN LAS MENSULAS.. AL NO ENCONTRARSE EL DIRECTOR DEL PLANTEL SE SOLICITO EL SELLO Y FIRMA DE LA SEQ UNIDAD SOLIDARIDAD PARA LA CONSTANCIA DE LABORES.

4.-PRIMARIA CECILIO CHI (PLAYA DEL CARMEN):

SE REALIZO RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA CONTRATISTA ESTA REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO A ASI COMO EN ACABADOS EN MUROS Y PLAFONES DEL AULA AILADA EDIFICIO SE OBSERVA QUE EL CONTRATISTA CONTINUA RETIRANDO MATERIAL DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA . AL NO ENCONTRARSE EL DIRECTOR DEL PLANTEL SE SOLICITO EL SELLO Y FIRMA DE LA SEQ UNIDAD SOLIDARIDAD PARA LA CONSTANCIA DE LABORES.

5.- PRIMARIA FELIPE ANGELES (CANCUN):

SE REALIZO RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL LA CONTRATISTA CONTINUA REALIZANDO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO B ASI COMO EN EN LA CONSTRUCCION DEL CUBO DE ESCALERA SE OBSERVA QUE INICIA RETIRO DE MATERIAL DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA . SE SOLICITO EL SELLO Y LA FIRMA DEL DIRECTOR DEL PLANTEL PARA LA CONSTANCIA DE LABORES.

6.- PRIMARIA CARLOS FUENTES MACIAS (CANCUN):

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION POR LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL SE TOMAN LOS ACUERDOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ALIMENTACION ELECTRICA. AL NO ENCONTRARSE EL DIRECTOR DEL PLANTEL SE SOLICITO EL SELLO Y FIRMA DE LA SEQ UNIDAD SOLIDARIDAD PARA LA CONSTANCIA DE LABORES.

7.- PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION (CANCUN):

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION POR LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL SE OBSERVA QUE LA CONTRATISTA APLICA AFINE DE LOSA DE AZOTEA Y REALIZA LIMPIEZA EN EL AREA PERIMETRAL. SE SOLICITA EL SELLO Y FIRMA DEL DIRECTOR DWEL PLANTEL PARA LA CONSTANCIA DE LABORES.

ATENTAMENTE:

ARQ. JORGE EFRAIN CALDERON LLANES  
RESIDENTE DE OBRA DEL IFEQROO

**Resultados obtenidos**

MEJORAR LOS ESPACIOS EDUCATIVOS

**Contribuciones**

MAYOR CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PARA LOS ALUMNOS

**Conclusiones**

MEJORAR LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA UNA MAYOR CALIDAD DE LA EDUCACION

**Datos de la información**

**Periodo de actualización**

julio - septiembre

**Fecha de validación de la información**

2018-10-09

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

**Importe total de la comisión**

3714.72

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.