



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

OFICIO.IFEQROODCYSO.2799.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

10/09/2018 - 07:00

Fecha de regreso

10/11/2018 - 19:20

Datos de la partida

Viáticos comprobados

4675.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

4675.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4675.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

REPORTE DE RECORRIDO DE SUPERVISION

Chetumal Quintana Roo a 15 de Octubre de del 2018

REPORTE DE COMISION DE OBRA DE LOS DIAS DEL 9 al 11 de Octubre del 2018 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD Q. ROO.

9 de Octubre del 2018.

UQROO Unidad Académica Playa del Carmen, Playa del Carmen, Solidaridad.

Se realizó visita de la obra, se llevó acabo recorrido de obra en la cual se observa se trabaja en la continuación de las salidas eléctricas para luminarias en plafón en área de escalera de doble altura, se culminó con la instalación de los ductos para aires acondicionados. Se inició con el levantamiento de la obra de los trabajos propuesto a realizar por parte de la uqroo.

10 de Octubre del 2018.

UQROO Unidad Académica Playa del Carmen, Playa del Carmen, Solidaridad.

Se realizó visita de la obra, se reunió con el Arq. Murillo de la Uqroo en la cual se trataron asuntos relacionados para la terminación de la los espacios de la biblioteca en la reunión solicita se consideren el cubo de elevador y la formación de escalera para primer nivel, la terminación del colado de la losa de fachada así como su estructura falsa de fachada, el cierre de edificio mediante cancelería, la terminación de los módulos sanitarios de planta baja y primer nivel, la terminación y puesta en marcha la cisterna, la colocación de tinacos rotoplas para los dos módulos de servicios sanitarios, la colocación de aires acondicionados en áreas indicadas, la colocación de lámparas y salidas de contactos de primer nivel y la alimentación mediante fibra optica de la biblioteca, así como las salidas de voz y datos del edificio según proyecto. La adecuación del acceso a edificio y atender la filtraciones de la losa, la alimentación hidráulica a edificio y la adecuación del biodigestor a nivel indicado.

11 de Octubre del 2018.

UQROO Unidad Académica Playa del Carmen, Playa del Carmen, Solidaridad.

Se realizó visita de la obra, se continua trabajando en le revisión de los trabajos solicitados, en servicio sanitario se

solicita la demolición del piso de firme para evitar rampa. Se solicitó la propuesta del tipo de losa en fachada se solicitó el apoyo a un estructurista para revisión de la misma e indique que tipo de losa será adecuado. Indicando que no deberá de tener apoyo.

Nota: el recorrido fue realizado en vehículo oficial Ford Ranger placas TB-60-596.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2018-10-15

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Contabilidad

Importe total de la comisión

4675.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.