



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Trabajos de Supervisión de Operación y Toma de Parametros Hidraulicos y electricos en Cárcamos de Distribución de Cozmuel y Tulum Q. Roo

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cozumel y Tulum Q. Roo

Motivo del encargo o comisión

Trabajos de Campo en las Instalaciones Hidraulicas de Agua Potable en la Ciudad de Cozumel y Tulum Q. Roo

Fecha de salida

10/02/2018 - 07:20

Fecha de regreso

10/03/2018 - 23:18

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

130.00

Importe ejercido por partida de pasaje aéreo

0.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

499.99

Viáticos comprobados

2234.99

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2130.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37301 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales

Importe ejercido por partida

130.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

499.99

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2234.99

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Trabajos de Toma de parámetros Hidráulicos y eléctricos en los equipos de Bombeo de Agua Potable, del Cárcamo Base 1 y 4 en la Ciudad de Cozumel y de igual forma en el Cárcamo Nuevo de Tulum, Q. Roo.
Recorrido a la Zonas de Captaciones de las dos Ciudades, para levantamiento de anomalías en las instalaciones eléctrica e hidráulicas.

Resultados obtenidos

se obtuvo Reporte técnico de las eficiencias electromecánicas con los datos obtenido en campo, de cada uno de los equipos de bombeo de agua potable de las estaciones de distribución de las ciudades de Cozumel y Tulum. Q. Roo

Contribuciones

Se concluyo que los equipos que están operando actualmente se encuentra en su rango de operación aceptable, dado que las eficiencias electromecánicas son buenas, lo que nos permitirá determinar operativamente las mejoras en las instalaciones.

Conclusiones

Se concluye que será necesario realizar estas actividades con mayor frecuencia, dado que esto permite determinar las acciones necesarias para mejorar los equipamientos y la calidad el servicio al usuario, conociendo estos parámetros eléctricos e hidráulicos.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2018-10-19

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Coordinación Operativa y la Coordinacion Administrativa y Financiera

Nota

En la Partida de Transporte, se puso el costo del transporte marítimo nacionales, dado que no permite anexar los boletos de transporte maritimo

Importe total de la comisión

2130.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.