



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

RECOPIACION DEL INFORME FINAL Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

LA CAROLINA

Motivo del encargo o comisión

RECOPIACIÓN DEL INFORME FINAL Y PARTICIPAR EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA

Fecha de salida

10/25/2018 - 07:10

Fecha de regreso

10/25/2018 - 19:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

220.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

217.50

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

217.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

- 1.-REUNIÓN CON EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL Y EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD
- 2.-ACLARACIÓN DE DUDAS QUE TUVIESE EL COMITÉ EN CUANTO AL PROCESO CONSTRUCTIVO
- 3.-LLEGAR A ACUERDOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
- 4.-ACORDAR PRÓXIMA VISITA DE OBRA PARA REALIZAR LA ENTREGA

Resultados obtenidos

INFORMAR AL COMITÉ, AL DELEGADO DE LA COMUNIDAD, SOBRE LOS AVANCES QUE SE TIENE EN LA OBRA, ASESORÁNDOLO EN EL PROCESO DE VIGILANCIA DE OBRA Y ACLARAR SUS DUDAS, ASÍ COMO ESCUCHAR SUS PETICIONES EN CUANTO A LOS DETALLES DE OBRA, DELEGANDO RESPONSABILIDAD A RESOLVER CUALQUIER DETALLE EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO ANTES DE LA ENTREGA DEFINITIVA.

Contribuciones

SE CONTRIBUYO AL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMANDO AL COMITÉ DE LOS DETALLES QUE SE TIENEN EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO ASÍ COMO LA ACLARACIÓN DE TODAS SUS DUDAS EN CUANTO A LOS DETALLES FALTANTES DE LA OBRA PARA SU ENTREGA.

Conclusiones

SE INFORMO AL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL ACERCA DE LOS AVANCES QUE SE TIENEN EN LA OBRA, RECORRIENDO DIVERSOS PUNTOS DE LA OBRA EN DONDE SE PUDO OBSERVAR LOS DETALLES QUE EXISTEN EN LOS BAÑOS, SE CONSTATO QUE LOS BAÑOS LES HACIA FALTA UNA SEGUNDA PASADA DE PINTURA, ASÍ COMO DETALLES EN LAS BASES DE LOS TINACOS, SE ACLARO LAS DUDAS QUE PUDIESEN TENER LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ASÍ COMO TAMBIÉN DE LOS BENEFICIARIOS, SE ACORDÓ CON LA EMPRESA TERMINAR LOS DETALLES QUE HACIAN FALTA. SE ASENTÓ EN LA MINUTA LA PRÓXIMA VISITA DE OBRA Y RECORRIDO CON EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL Y LAS

DEMÁS INSTANCIAS PARTICIPANTES PARA LA ENTREGA DEFINITIVA DE OBRA.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2018-10-30

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

217.50

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.