



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

# **SUPERVISION Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA OBRA DEL CENTRO DE REINSENCION SOCIAL**

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Secretaria de Seguridad Ciudadana

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2018

### **Periodo que se reporta**

noviembre

### **Tipo de viaje**

Nacional

### **Número de personas acompañantes**

0

### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

## Datos de la comisión

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

**País de destino**

México

**Estado de destino**

Quintana Roo

**Ciudad de destino**

COZUMEL

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISION Y VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA OBRA DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL

**Fecha de salida**

11/08/2018 - 04:45

**Fecha de regreso**

11/08/2018 - 23:41

**Datos de la partida**

**Viáticos comprobados**

870.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

870.00

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

870.00

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

SE LLEVO A CABO LA REVISIÓN FÍSICA DOCUMENTAL DE LOS TRABAJOS YA REALIZADOS A LA FECHA, DE LO CUAL LOS DATOS ASENTADOS EN LOS GENERADORES DE OBRA, CORRESPONDEN A LO EJECUTADO EN EL SITIO.

LAS ÁREAS QUE SE VERIFICARON SON: CONSTRUCCIÓN DE COCINA, DEL CUAL SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN EL APLANADO DE MUROS Y PLAFOND Y EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO.

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS: SE ENCUENTRAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFOND, Y SE TIENE EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y LAS SALIDAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS PARA LAVABO.

CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARPINTERÍA ANEXO PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL: SE ENCUENTRAN TRABAJANDO CON EL APLANADO DE MUROS Y PLAFOND, ASÍ COMO EN EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO.

**Resultados obtenidos**

EN BASE AL RECORRIDO EFECTUADO SE VIGILO QUE LA SINTRA SE ENCUENTRE REALIZANDO LAS METAS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO CONTRATADO, CORROBORANDO AL MISMO TIEMPO QUE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO, CUMPLAN CON EL DISEÑO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADOS EN EL PROYECTO.

**Contribuciones**

CON LA SUPERVISION REALIZADA SE LE DA SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS OBRAS, CUIDANDO QUE LA SECRETARIA RESPONSABLE DE EJECUTAR LOS TRABAJOS QUE CONTRATA (SINTRA), CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS VOLÚMENES CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO, SEAN LOS QUE REALMENTE SE EJECUTEN.

### **Conclusiones**

EN CUANTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS, SE ESTA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS PLANTEADAS, CONTROLANDO EN TODO MOMENTO LA CALIDAD DE LAS MISMAS Y RESPETANDO EL PROYECTO DADO INICIALMENTE.

## Datos de la información

### **Periodo de actualización**

octubre - diciembre

### **Fecha de validación de la información**

2018-11-12

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### **Importe total de la comisión**

870.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.