



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

ENTREGA DE OBRAS CONCLUIDAS Y VISITA DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "FAMBASICO 2018"

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO (ZONA LIMÍTROFE CON CAMPECHE) Y FELIPE CARRILLO PUERTO

Motivo del encargo o comisión

ENTREGA DE OBRAS CONCLUIDAS Y VISITA DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "FAMBASICO 2018"

Fecha de salida

11/06/2018 - 06:00

Fecha de regreso

11/09/2018 - 08:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

3761.80

Viáticos no comprobables

43.20

Importe ejercido por partida de viáticos

3805.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3761.80

Importe total no erogado

43.20

Reportes

Actividades realizadas

06 DE NOVIEMBRE DEL 2018

SE REALIZÓ LA VISITA CORRESPONDIENTE DE LA OBRA QUE FUERON ASIGNADAS EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y AVANCE DE LA OBRA EN BASE A LOS TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS DE LA CONTRATISTA EN ESTE DÍA SE VISITO LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON DE LA LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RIÓ EN DONDE SE OBSERVA QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRA COLOCANDO LA REJACERO Y TERMINADO DE COLOCAR LOS POSTES COMO DADOS ASÍ MISMO EN ESTE DÍA SE INICIA CON LOS TRABAJOS EN EL SANITARIO LA DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR EL LAMBRIN Y PISO.

07 DE NOVIEMBRE DEL 2018

SE REALIZÓ LA VISITA CORRESPONDIENTE DE LA OBRA QUE FUERON ASIGNADAS EN EL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO Y FELIPE CARRILLO PUERTO PARA REALIZAR LA ENTREGA FORMAL DE LA OBRA EN BASE A LOS TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS DE LA CONTRATISTA BEKOSA EN ESTE DÍA SE VISITO LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA GENERAL GONZALO GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE PUCTE EN DONDE SE REUNIERON EL COMITE DE PADRES DE FAMILIA, AUTORIDADES DEL PLANTE Y CONTRATISTA EN DONDE SE OBSERVA EN OBRA QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ESTÁN CONCLUIDOS AL 100% , DE IGUAL MANERA SE VISITO LA TELE SECUNDARIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE PUCTE EN DONDE IGUAL SE REUNIERON EL COMITE DE PADRES DE FAMILIA, AUTORIDADES DEL PLANTE Y CONTRATISTA EN DONDE SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS ESTÁN CONCLUIDOS OBTENIENDO UN AVANCE DEL 100% Y SE REALIZARON LAS ACTAS DE ENTREGA FORMAL, ASÍ MISMO EN ESTE MISMO DÍA SE

TRASLADO LA SUPERVISIÓN DE LO TRABAJOS CON DESTINO A SAN ANDRES EN DONDE SE LOCALIZA LA PRIMARIA GENERAL SILVESTRE EROSA PENICHE EN DONDE SE REUNIERON EL COMITE DE PADRES DE FAMILIA, AUTORIDADES DEL PLANTE Y CONTRATISTA EN DONDE SE OBSERVA QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN TERMINANDO AL 100% Y SE REALIZA EL ACTA DE ENTREGA.

08 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CON ESTA FECHA SE TRASLADA LA SUPERVISION DE CARRILLO CON DESTINO A MAHAHUAL DONDE SE REALIZÓ LA VISITA CORRESPONDIENTE DE LA OBRA QUE FUERON ASIGNADAS EN EL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS EN EL PLANTEL EN ESTE DÍA SE VISITO LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA VICENTE KAU CHAN DE LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL DONDE SE OBSERVA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DEL PLANTEL CON MURO DE BLOCK Y SE TIENE CONCLUIDO 180 ML DE BARDA Y DETALLANDO LOS TRABAJOS PENDIENTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SANITARIOS OCNSTRUIDOS.

Resultados obtenidos

REALIZANDO LA SUPERVISIONES SEMANAL SE REGISTRAN AVANCES CORRESPONDIENTES ASENTADOS EN LOS INFORMES DE LOS RECORRIDOS CORRESPONDIENTES A LA COMISIÓN DE ACUERDO AL PROGRAMA DE RECORRIDO DE SUPERVISIÓN PROGRAMADA.

Contribuciones

LA SUPERVISION NOS PERMITE TENER EL CONTROL DE AVANCE DE OBRA DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS QUE SE VISITAN EN LA COMISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA RESPECTIVA.

Conclusiones

LAS SUPERVISIONES Y CONTROL DE SEGUIMIENTO DE OBRA FÍSICA NOS PROPORCIONA LA INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS AVANCES REALES DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL PROGRAMA FAM BASICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO Y FELIPE CARRILLO PUERTO QUE ESTÁN BAJO MI SUPERVISIÓN Y ASIGNACIÓN.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2018-11-13

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

Importe total de la comisión

3761.80

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.