



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

OFICIO.NO.IFEQROO.DP.3285.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS AL JARDIN NUEVA CREACION, PRIMARIA NUEVA CREACION, TELESECUNDARIA NUEVA CREACION DE LA COLONIA GENERACION 2000 Y LA TELESECUNDARIA NUEVA CREACION COLONIA MEXICO

Fecha de salida

11/21/2018 - 05:56

Fecha de regreso

11/23/2018 - 18:56

Datos de la partida**Importe ejercido por partida de pasaje terrestre**

0.00

Viáticos comprobados

2675.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2675.00

Recurso económico

Estatal

Costo recurso estatal

2675.00

Costo recurso federal

0.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2675.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes**Actividades realizadas**

Oficio No.: IFEQROO.DCSYO.3285.18

Folio Administrativo: 1294.18

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE FECHA DE ELABORACIÓN

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 26 DE NOVIEMBRE 2018

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME

CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018
LUGAR DE LA COMISIÓN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS \$ 2, 675.00

SUPERVICION Y CONTROL DE OBRA

21 DE NOVIEMBRE DEL 2018

1.- J.N, NUEVA CREACION (COL. GENERACION 2000) DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVICION A LA OBRA, OBSERVANDOSE QUE LOS MODULOS DE AULAS MOVIL DE 6.00X24.00MTS. Y LA ESTRUCTURA METALICA ESTAN SUIMINISTRADA Y COLOCADAS, SE CONTINUA TRABAJANDO CON LA ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS SANITARIO.

2.- PRIMARIA NUEVA CREACION (COL. GENERACION 2000) DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVICION A LA OBRA, OBSERVANDOSE QUE LOS MODULOS DE AULAS MOVIL DE 6.00X24.00MTS. Y LA ESTRUCTURA METALICA ESTAN SUIMINISTRADA Y COLOCADAS, SE CONTINUA TRABAJANDO CON LA ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS SANITARIO.

3.- TELESECUNDARIA NUEVA CREACION (COL. GENERACION 2000) DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVICION A LA OBRA, OBSERVANDOSE QUE LOS MODULOS DE AULAS MOVIL DE 6.00X24.00MTS. Y LA ESTRUCTURA METALICA ESTAN SUIMINISTRADA Y COLOCADAS, SE CONTINUA TRABAJANDO CON LA ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS SANITARIO.

22 DE NOVIEMBRE DEL 2018

4.- PRIMARIA MARIANO MATAMOROS: DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVISION A LA OBRA OBSERVANDOSE QUE LA APLICACIÓN DE LA PINTURA DE LA CANCELERIA DE MADERA ESTA APLICADA.

5.- PRIMARIA NIÑO MEXICANO: DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVISION A LA OBRA, OBSERVANDOSE QUE LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EN LA CANCELERIA DE MADERA ESTA APLICADA Y SE ESTAN REALIZANDO DETALLES EN LA CANCELERIA.

6.- PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO: DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVISION A LA OBRA OBSERVANDOSE QUE LA APLICACIÓN DE PINTURA DE LA EN LOS PROTECTORES DE HERRERIA ESTA REALIZADO Y LA PINTURA EN CANCELERIA ESTA APLICADA, SE ESTAN REALIZANDO DETALLES DE PINTURA EN LOS PROTECTORES Y EN LA CANCELERIA

23 DE NOVIEMBRE DEL 2018

7.- PRIMARIA LUIS FERNANDO CERVERA CORTES: DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVISION A LA OBRA OBSERVANDOSE QUE LA APLICACIÓN DE LA PINTURA DE LA CANCELERIA DE MADERA ESTA APLICADA Y SE ESTAN REALIZANDO LOS DETALLES QUE SE MARCARON AL RESIDENTE DE LA OBRA..

8.- PRIMARIA SOLIDARIDAD: DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVISION A LA OBRA OBSERVANDOSE QUE LA APLICACIÓN DE LA PINTURA DE LA CANCELERIA DE MADERA

ESTA APLICADA, SE ESTA REALIZANDO DETALLES EN LOS SANITARIOS QUE SE LE MARCARON

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2018-11-24

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

2675.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.