



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

# Realizar recorrido de inspección para la elaboración de dictámenes de funcionamiento para el trámite de incorporación correspondiente

## Datos Generales

### Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

### Tipo de servidor publico

No titular

### Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

### Ejercicio

2018

### Periodo que se reporta

noviembre

### Tipo de viaje

Nacional

## Datos de la comisión

### País de origen

México

### Estado de origen

Quintana Roo

### Ciudad de origen

Chetumal

### Municipio de origen

Othón P. Blanco

### País de destino

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

Playa del Carmen municipio de Solidaridad y Cancun municipio de Benito Juarez

## Motivo del encargo o comisión

Realizar recorrido de inspección para la elaboración de dictámenes de funcionamiento para el trámite de incorporación correspondiente

## Fecha de salida

11/21/2018 - 05:00

## Fecha de regreso

11/22/2018 - 22:00

## Datos de la partida

### Viáticos comprobados

1740.00

### Viáticos no comprobables

0.00

### Importe ejercido por partida de viáticos

869.98

### Recurso económico

Estatal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1740.00

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan para el trámite de incorporación educativo y es como a continuación detallo.

21 de Noviembre: Me traslade a la Ciudad de Playa del Carmen, Mpio. de Solidaridad, para dirigirme a la Escuela de Nivel Medio Superior Particular "Britt Academy", donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la ciudad de Cancún, Mpio de Benito Juárez, para dirigirme a la Escuela de Nivel Medio Superior Particular "Xeel Balam"; sin embargo no se encontró persona alguna para oír ni recibir notificaciones por lo que se re agendara la vista de inspección, posteriormente me traslade a la Escuela de Nivel Superior Particular "IMESAD" (Lic. En Lengua extranjera), ubicada en la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la Escuela de Nivel Medio Superior Particular "Campo Escuela San José", ubicada en la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad.

22 de Noviembre: Me dirigí a la Escuela de Nivel Superior Particular "Centro Universitario de Cancún", ubicada en la

Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la Escuela de Nivel Superior Particular "Centro de Estudios de Posgrado" (Lic. en Derecho), ubicada en la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la Escuela de Nivel Superior Particular "Centro de Estudios de Posgrado" (Lic. En Formación Policial), ubicada en la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. En el cual se realizo el mismo procedimiento descrito anteriormente, posteriormente me dirigí a la Escuela de Nivel Superior Particular "Centro de Estudios de Posgrado" (Maestría en Anticorrupción en Sistema de Justicia), ubicada en la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad. El transporte terrestre tanto de ida: Chetumal - Cancún, como de regreso: Cancún - Playa del Carmen, Playa del Carmen - Chetumal, se realizó en transporte oficial con las siguientes características: Automóvil Dodge Attitude, color Blanco, placas UUH - 690- E.

### **Resultados obtenidos**

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento y realizar el Dictamen de Infraestructura correspondiente.

### **Contribuciones**

Que el representante legal y /o dueño del plantel pueda llevar a cabo la solventación de las observaciones emitidas en el dictamen de infraestructura correspondiente, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

### **Conclusiones**

Una vez solventado las observaciones emitidas en los Dictámenes de infraestructura correspondientes, se dará continuidad para los trámites de incorporación ante la Secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

octubre - diciembre

### **Fecha de validación de la información**

2018-11-29

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DEPARTAMENTO DE DICTAMENES

### **Importe total de la comisión**

1740.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.