Realizar recorrido de inspección para la elaboración de dictámenes de funcionamiento para el tramite de incorporación correspondiente

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Playa del carmen municipio de Solidaridad y Cancun municipio de Benito Juarez

Motivo del encargo o comisión

Realizar rrecorrido de inspección para la elaboración de dictámenes de funcionamiento para el tramite de incorporación correspondiente

Fecha de salida

11/21/2018 - 05:00

Fecha de regreso

11/22/2018 - 22:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

1740.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

869.98

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1740.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan para el trámite de incorporación educativo y es como a continuación detallo.
21 de Noviembre: Me traslade a la Ciudad de Playa del Carmen, Mpio. de Solidaridad, para dirigirme a la Escuela de Nivel Medio Superior Particular “Britt Academy”, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la ciudad de Cancún, Mpio de Benito Juárez, para dirigirme a la Escuela de Nivel Medio Superior Particular “Xeel Balam”; sin embargo no se encontró persona alguna para oír ni recibir notificaciones por lo que se re agendara la vista de inspección, posteriormente me traslade a la Escuela de Nivel Superior Particular “IMESAD” (Lic. En Lengua extranjera), ubicada en la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la Escuela de Nivel Medio Superior Particular “Campo Escuela San José”, ubicada en la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad.
22 de Noviembre: Me dirigí a la Escuela de Nivel Superior Particular “Centro Universitario de Cancún”, ubicada en la

Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la Escuela de Nivel Superior Particular “Centro de Estudios de Posgrado” (Lic. en Derecho), ubicada en la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la Escuela de Nivel Superior Particular “Centro de Estudios de Posgrado” (Lic. En Formación Policial), ubicada en la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. En el cual se realizo el mismo procedimiento descrito anteriormente, posteriormente me dirigí a la Escuela de Nivel Superior Particular “Centro de Estudios de Posgrado” (Maestría en Anticorrupción en Sistema de Justicia), ubicada en la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad. El transporte terrestre tanto de ida: Chetumal – Cancún, como de regreso: Cancún – Playa del Carmen, Playa del Carmen – Chetumal, se realizó en trasporte oficial con las siguientes características: Automóvil Dodge Attitude, color Blanco, placas UUH – 690- E.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento y realizar el Dictamen de Infraestructura correspondiente.

Contribuciones

Que el representante legal y /o dueño del plantel pueda llevar a cabo la solventación de las observaciones emitidas en el dictamen de infraestructura correspondiente, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez solventado las observaciones emitidas en los Dictámenes de infraestructura correspondientes, se dará continuidad para los trámites de incorporación ante la Secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2018-11-29

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DEPARTAMENTO DE DICTAMENES

Importe total de la comisión

1740.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.