



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO.DCYSO.3212.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

noviembre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BENITO JUAREZ-FELIPE C. PUERTO

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA DEL PROGRAMA FAM BASICO

Fecha de salida

11/13/2018 - 06:07

Fecha de regreso

11/15/2018 - 23:07

Datos de la partida

Viáticos comprobados

3635.40

Viáticos no comprobables

39.60

Importe ejercido por partida de viáticos

3675.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3653.40

Importe total no erogado

39.60

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE COMISION DE TRABAJO

RECORRIDO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018

A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESEMPEÑO DEL RECORRIDO POR EL INSTITUTO ASIGNADA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CON MOTIVO DE SUPERVISION DE OBRA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN

13 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CON ESTA FECHA SE INICIO EL RECORRIDO EN VEHICULO OFICIAL MARCA DODGE ATITUDDE PLACAS UUH-721-E PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

- CAM LOUIS BRAILLE, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA RECORRIDO EN COJUNTO CON LA SECOES DEL ESTADO PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LOS TRABAJOS YA QUE LA EMPRESA HA REINICIADO LOS MISMOS CON LA INTENCION DE CONCLUIR Y REALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, ASI MISMO SE TOMA NOTA DEL AVANCE Y DE LO PENDIENTE POR EJECUTAR Y SE LEVANTA MINUTA

DE TRABAJO Y SE CITA PARA LA SIGUIENTE SEMANA CON EL FIN DE VERIFICAR LOS TRABAJOS FINALES.

- JN MINERVA LARA GOMEZ, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE HERRERIA EN AREAS DE JARDIN PARA PROTECCION DE LOS NIÑOS , TAMBIEN SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE ASTA DE BANDERA.

- UNIVERSIDAD DEL CARIBE, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE HA REALIZADO LA COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO, ASI COMO TAMBIEN SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE ELEMENTOS DE SUSPENSION PARA PLAFONES LISOS, TAMBIEN SE TRABAJA EN INTERIOR DE SANITARIOS EN EL FORRADO DE MUROS DE LOSETA, SE CONTINUA TRABAJANDO EN EL FORJADO DE BARANDALES METALICOS Y HAY UN AVANCE DEL 90% EN PISOS DE LOSETA.

14 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

- UNIVERSIDAD DEL CARIBE, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION EN CONJUNTO CON EL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA Y SE LE ENTREGA A LA UNIVERSIDAD EL PROYECTO CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS MISMOS ES QUE LAS CAMARAS DE SEPARACION DE RESIDUOS DEBEN SER CERRADAS POR LO QUE SE LLEVARA LA PROPUESTA AL AREA DE PROYECTOS DEL INSTITUTO PARA VALIDACION DE LAS MISMAS.

- JN TZOLKIN, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA EL CONTRATISTA TIENE POCO AVANCE DE OBRA, EN SITIO SE ENCUENTRAN 4 PERSONAS LABORANDO, LAS CUALES TRABAJAN EN LA CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE PROTECTORES DE HERRERIA. SE EXHORTA A CONTRATISTA AUMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO Y SE LE INDICA QUE SERA ACREEDOR A RETENCIONES Y SANCIONES FUTURAS.

- JN CINCO DE JUNIO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA EL CONTRATISTA TIENE POCO AVANCE DE OBRA, EN SITIO NO SE ENCONTRO PERSONAL LABORANDO, ASI MISMO SE INDICA INICIAR CON LA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, POR LO QUE SE LE EXHORTA A CONTRATISTA AUMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO Y SE LE INDICA QUE SERA ACREEDOR A SANCIONES FUTURAS.

15 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

- TV SEC MANUEL JESUS TREJO TORRES, LOCALIDAD PETCACAB MPIO. FELIPE C. PUERTO

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA QUE SE TRABAJA EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN CISTERNA, SE HACE UNA REVISION A TABLA COMPARATIVA PARA DETERMINAR TRABAJOS FALTANTES Y SE DETERMINO HACE FALTA PLACA DE OBRA DE ALUCOBOND, POR LO QUE SE PROGRAMARA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

- PRIMARIA FRANCISCO MAY, LOCALIDAD IGNACIO M. ALTAMIRANO MPIO. FELIPE C. PUERTO

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA AUN NO SE CONCLUYE EL SANITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FALTANDOLE PINTURA, PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA Y BARANDAL DE ACCESO, DE IGUAL MANERA NO SE HA SUMINISTRADO PORTON DE ACCESO. SE EXHORTA AL CONTRATISTA A CONCLUIR LOS TRABAJOS PENDIENTES PARA PODER PROGRAMAR LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

• TV SEC FELIPE ALFREDO NUÑEZ MENA, LOCALIDAD IGNACIO M. ALTAMIRANO MPIO. FELIPE C. PUERTO
SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA FALTA LA CONCLUSION DE MODULO DE DISCAPACITADOS COMO ES PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA Y BARANDAL DE PROTECCION, ASI MISMO NO SE HAN COLOCADO LOS PORTONES DE ACCESO. SE EXHORTA AL CONTRATISTA A CONCLUIR LOS TRABAJOS PENDIENTES PARA PODER PROGRAMAR LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

OBSERVACIONES: SE RECABARON LOS SELLOS CORRESPONDIENTES.

NOTA: ME TRASLADÉ DE IDA Y DE VUELTA EN VEHICULO OFICIAL MARCA DODGE ATITUDDE PLACAS UUH-721-E PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO4

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2018-11-30

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

3635.40

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.