S. Obra: DCySO 1459.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM,PLAYA DEL CARMEN,COZUMEL

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

06/21/2018 - 04:15

Fecha de regreso

06/22/2018 - 20:40

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

3880.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3880.00

Importe total no erogado

3880.00

Reportes

Actividades realizadas

Supervisión de obra: por instrucciones del director de obra el día 21 de junio se laboró en el municipio de Tulum en la primaria Juana de Asbaje y en el J.n. Jacinto CaneK, que pertenecen a la z.escolar de Coba y se atendieron debido a los fenómenos meteorológicos de lluvias atípicas en la zona, reportándose sin ningún daño.
Asi mismo se atiende con esta fecha la unidad Uqroo Cozumel la adecuación de la biblioteca detectando aún se encuentran trabajando en módulos de cubículos asi como el suministro y colocación de lámparas se trabaja con la empresa en obra y se determina la ubicación de las mismas por tipo y zona de uso.
El día 22 se trabaja en el Cecyte de playa del Carmen plantel II en los conceptos de trámites de cfe, y aguakan.
Se extiende la comisión hasta el día 23 ya que por instrucciones del director de obra es tener ya el documento de dictamen que emite la dependencia de Capa para el seguimiento ante Aguakan para la contratación de los servicios de agua potable y alcantarillado, de esta actividad se reporta que el tramite aun está en revisión y se programa proxim. Semana pueda estar.

Resultados obtenidos

Seguimiento a la instrucciones de verificación de los posibles daños ocacionados por el fenómeno meteorológico en la zona de Coba; se reporta sin daños.Seguimiento a los trabajos de uqroo cozumel en los cubiculos; seguimeinto a los tramites de Aguacan y Capa para la contrtacion de los servicios para el cecyte 2 de n. creacion.

Contribuciones

Reportar oportunamente los imprevevistos de las afectaciones que no hubo en este caso;seguimiento a la supervisión de obra zona de Cozumel y playa del c.

Conclusiones

Continuar con sel seguimiento de tramites para que puedan ser autorizados y pagados oportunamente y contar con los servicios para el plantel Cecyte de n. creación. seguimeinto a los trabajso de uqroo Cozumel; reportar oportunamente.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2018-06-25

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección Administrativa.

Importe total de la comisión

3880.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.