



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA OBRA DEL CE. RE. SO.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaria de Seguridad Ciudadana

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

diciembre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

COZUMEL

Motivo del encargo o comisión

VERIFICACIÓN COSIFICA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA OBRA DEL CE. RE. SO.

Fecha de salida

12/05/2018 - 07:10

Fecha de regreso

12/06/2018 - 13:01

Datos de la partida

Viáticos comprobados

870.00

Importe ejercido por partida de viáticos

870.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

870.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

SE LLEVO A CABO LA REVISIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS YA REALIZADOS A LA FECHA, EN EL ÁREA DE COCINA YA SE TIENE EL PISO DE CONCRETO PULIDO, LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y CONTACTOS, ASÍ COMO LA PINTURA DEL EDIFICIO, FALTANDO POR REALIZAR, EL SUMINISTRO DE TARJAS DE ACERO INOXIDABLE Y LA HERRERÍA EN PUERTAS Y VENTANAS.

EN EL ÁREA DE SANITARIOS: YA SE TIENE REALIZADO LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL EDIFICIO, EL COLADO DA PISO DE CONCRETO PULIDO, LAS SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS, SALIDAS ELÉCTRICAS Y LA COLOCACIÓN DE LOS LAVABOS TIPO OVALIN, FALTANDO POR REALIZAR LA COLOCACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO, LUMINARIAS, LOS CESPOL PARA LAVABO Y LA HERRERÍA DE PUERTAS Y VENTANAS.

EN EL ÁREA DE TALLER DE CARPINTERÍA: YA SE TIENEN TERMINADOS LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL EDIFICIO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, COLADO DE PISO DE CONCRETO PULIDO, FALTANDO POR REALIZAR LA COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN PUERTAS Y VENTANAS.

EN EL ÁREA DEL TALLER TIPO DOMO: SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y EL RODAPIÉ PARA EL ÁREA DE ANDADORES.

Resultados obtenidos

EN BASE AL RECORRIDO EFECTUADO SE VIGILO QUE LA SINTRA SE ENCUENTRE REALIZANDO LAS METAS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO CONTRATADO, CORROBORANDO AL MISMO TIEMPO QUE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO, CUMPLAN CON EL DISEÑO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADOS EN EL PROYECTO.

Contribuciones

CON LA SUPERVISION REALIZADA SE LE DA SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS OBRAS, CUIDANDO QUE LA SECRETARIA

RESPONSABLE DE EJECUTAR LOS TRABAJOS QUE CONTRATA (SINTRA), CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS VOLÚMENES CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO, SEAN LOS QUE REALMENTE SE EJECUTEN.

Conclusiones

EN CUANTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS, SE ESTA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS PLANTEADAS, CONTROLANDO EN TODO MOMENTO LA CALIDAD DE LAS MISMAS Y RESPETANDO EL PROYECTO DADO INICIALMENTE.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2018-12-07

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

870.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.