



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

LEVANTAMIENTO DE OBRA (DP.0068.2019)

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Localidades de San Francisco, Ignacio Zarco y Agua Azul

Motivo del encargo o comisión

Levantamientos de trabajos

Fecha de salida

01/24/2019 - 16:30

Fecha de regreso

01/25/2019 - 22:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

3840.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3730.05

Importe total no erogado

109.95

Reportes

Actividades realizadas

POR ESTE MEDIO INFORMO LAS ACTIVIDADES DE MI COMISIÓN, EL CUAL, TUVO COMO OBJETIVO REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LAS LOCALIDADES SAN FRANCISCO, IGNACIO ZARAGOZA Y AGUA AZUL DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS, QUINTANA ROO

EL PRIMER PLANTEL EDUCATIVO, DEL RECORRIDO EN EL LEVANTAMIENTO DE LOS TRABAJOS ES LA TELESECUNDARIA TANCHUMUCHIL DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, ESTO ES CONJUNTO CON EL SUPERINTENDENTE DE OBRA. LOS COMPONENTES QUE SON IDENTIFICADOS FÍSICAMENTE SON SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIOS SANITARIOS, ÁREA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ESPACIOS DE USOS MÚLTIPLES.

POSTERIORMENTE NO DESPLAZAMOS AL PLANTEL EDUCATIVO DE TIEMPO COMPLETO, PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ASÍ MISMO ES EN CONJUNTO DEL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA.

POR ULTIMO NOS TRASLADAMOS AL PLANTEL EDUCATIVO DIMAS SANSORES DE LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL, EN LA CUAL PRESENTO LA TABLA COMPARATIVA CORRESPONDIENTE DE LOS TRABAJOS SE PUEDE OBSERVAR FÍSICAMENTE LA EXISTENCIA EN APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, SUMINISTRO DE LUMINARIAS Y VENTILADORES, AUN POR SITUACIONES METEOROLÓGICAS NO FUE POSIBLE CONTINUAR CON EL LEVANTAMIENTO

Resultados obtenidos

EN LA TELESECUNDARIA TANCHUMUCHIL DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, SE IDENTIFICA LA EXISTENCIA DE UN MÓDULO PARA DISCAPACITADOS, EL CUAL NO CUENTA CON LA CANCELERÍA DE MADERA, EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, MOBILIARIO SANITARIO SUCIO, FALTA LA INTERCONEXIÓN SANITARIA ADEMÁS DE CONTAR CON ENERGÍA ELÉCTRICA.

CABE INDICAR QUE LAS AULAS ESTÁN PINTADAS, COMO EN SERVICIOS SANITARIOS Y ADMINISTRATIVOS, DE IGUAL FORMA SE OBSERVA LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y VENTILADORES, EN ESTE SENTIDO EL DIRECTOR DEL PLANTEL NOS PROPORCIONA COPIA DE MINUTAS DE TRABAJO DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2018 Y OTRA CON PLAZO MÁXIMO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, DONDE SE SEÑALAN QUE LAS ECONOMÍAS DEBEN SER PRESENTADAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA PARA EL MÓDULO DE DISCAPACITADOS, REVISIÓN DE LA CORRECTA OPERACIÓN EN VENTILADORES INSTALADOS, REVISIÓN DEL CABLEADO EN LUMINARIAS, VENTILADORES Y/O CONTACTOS COMO LA INSTALACIÓN DE TIERRAS FÍSICAS, EL IFEQROO TOMA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAMENTE Y A SU VEZ SE SUSPENDEN LOS TRABAJOS, POR LO QUE LA EMPRESA DEBERÁ OBTENERSE DE ENTRAR A LA OBRA HASTA QUE SE DETERMINE LO PROCEDENTE.

EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ESTO CON EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LA TABLA COMPARATIVA ENTREGA POR EL ING. EDWIN ARGAEZ CETINA DE LA EMPRESA CODESA S.A. DE C.V.

SE LLEVA LA VERIFICACIÓN EN EL LEVANTAMIENTO DE UN AULA EN PROCESO (OBRA NEGRA), QUE TIENE LA CIMENTACIÓN, (ZAPATAS, DADOS, CADENAS DE NIVELACIÓN, MAMPOSTERÍA Y RELLENO), ESTRUCTURA (MUROS CABECEROS, MUROS BAJO VENTANAS, CASTILLOS, CADENAS DE CERRAMIENTO Y APLANADOS) E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT, CABE SEÑALAR QUE CUENTA CON LOSA, ESTE SENTIDO OTRA EMPRESA LLEVA ACABO LA TERMINACIÓN DE AULA HASTA SU OPERACIÓN Y FUNCIONAL

EN LA TELESECUNDARIA DIMAS SANSORES DE LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL, SE IDENTIFICA TRABAJOS EN LA BARDA PERIMETRAL CON REJA ACERO, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, TRABES, COLUMNAS Y PLAFONES EN AULAS. SERVICIOS ADMIRATIVOS COMO SERVICIOS SANITARIOS, EN ESTE SENTIDO EXISTEN LUMINARIAS DESPEDIDAS Y HERRERÍA DAÑADA

Contribuciones

EL LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS CON LAS TABLAS COMPARATIVAS (INTERPRETACIÓN) CABE SEÑALAR QUE ESTAS NO CONTABAN CON LAS FIRMAS DE APROBACIÓN, PERO SE EMPLEARON COMO PARÁMETRO EN QUE ESTÁ EJECUTADO Y NO, ADEMÁS DE TOMAR LAS NECESIDADES Y DUDAS DE LOS DIRECTORES DE LOS PLANTELES CON RELACIÓN A LAS OBRAS EJECUTAS.

Conclusiones

SE TOMA COMO PARÁMETRO QUE EL SEGUIMIENTO EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON LO DOCUMENTAL DEBE ESTAR CORRECTAMENTE IDENTIFICADO PARA SU VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS, LO QUE PERMITE UNA MALA INTERPRETACIÓN DE HECHOS COMO DEL ALCANCE DE METAS AL ÁREA OPERATIVA.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2019-02-16

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección Administrativa

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.