



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DEL CE. RE. SO.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaria de Seguridad Ciudadana

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

COZUMEL

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA DEL CE. RE. SO.

Fecha de salida

01/24/2019 - 05:30

Fecha de regreso

01/25/2019 - 15:18

Datos de la partida

Viáticos comprobados

870.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

870.00

Recurso económico

Estatel

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

870.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

SE LLEVO A CABO LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA, LAS ÁREAS QUE SE VERIFICARON SON: CONSTRUCCIÓN DE COCINA: LOS TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR ES EL TENDIDO DE TUBERÍA DE GAS Y LA APLICACIÓN DE PINTURA DE LA MISMA.

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS: LOS TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR SON LA COLOCACIÓN DE LAMPARAS Y LLAVES DE LOS LAVABOS.

CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARPINTERÍA ANEXO PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL: SOLO FALTA LA COLOCACIÓN DE LAMPARAS

CONSTRUCCIÓN DE TALLER TIPO DOMO: SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA COLOCACIÓN DE LAMINAS PARA LA FORMACIÓN DE LA TECHUMBRE Y EN EL APLANADO DE MUROS A 3 CAPAS; LOS TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR SON: PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESP., APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS, INSTALACIÓN PLUVIAL, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y LA HERRERÍA EN PUERTAS Y VENTANAS.

Resultados obtenidos

EN BASE AL RECORRIDO EFECTUADO SE VIGILO QUE LA SE. O. P. SE ENCUENTRE REALIZANDO LAS METAS CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO CONTRATADO, CORROBORANDO AL MISMO TIEMPO QUE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO, CUMPLAN CON EL DISEÑO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL PROYECTO.

Contribuciones

CON LA SUPERVISION REALIZADA SE LE DA SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS OBRAS, CUIDANDO QUE LA SECRETARIA RESPONSABLE DE EJECUTAR LOS TRABAJOS QUE CONTRATA (SE. O.P.), CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS Y LOS VOLÚMENES CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO, SEAN LOS QUE REALMENTE SE EJECUTEN

Conclusiones

EN CUANTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS, SE ESTA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMAS CONSTRUCTIVAS PLANTEADAS, CONTROLANDO EN TODO MOMENTO LA CALIDAD DE LAS MISMAS Y RESPETANDO EL PROYECTO DADO INICIALMENTE

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2019-02-20

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

870.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.