



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

# ASISTIR A LA ENTREGA - RECEPCIÓN Y RECOPIACIÓN DEL INFORME FINAL DE LAS OBRAS TULUM

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2019

### **Periodo que se reporta**

febrero

### **Tipo de viaje**

Nacional

## Datos de la comisión

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

### **País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

TULUM

## Motivo del encargo o comisión

ASISTIR A LA ENTREGA - RECEPCIÓN Y RECOPIACIÓN DEL INFORME FINAL DE LAS OBRAS TULUM

## Fecha de salida

02/28/2019 - 09:00

## Fecha de regreso

03/01/2019 - 17:00

## Datos de la partida

### Viáticos comprobados

1050.00

### Viáticos no comprobables

0.00

### Importe ejercido por partida de viáticos

1305.00

### Recurso económico

Estatal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1305.00

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

DIA 28 DE FEBRERO:

SE REALIZO UNA REUNIÓN CON MIEMBROS DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL DE LA OBRA "LINEA DE CONDUCCION DEL TANQUE DE TUNBENKAH AL SECTOR "LA VELETA", ASI TAMBIÉN CON PERSONAL DE LA CONTRALORIA INTERNA, PERSONAL DE LA CONAGUA, SUPERVISOR DE LA OBRA, REPRESENTANTES DEL ORGANISMO OPERADOR Y RESIDENTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA; POSTERIORMENTE SE HIZO UNA VISITA AL TANQUE TUMBENKAH, VERIFICANDO LA SALIDA DE 16" HACIA LA LINEA DE AGUA POTABLE, SE RECORRIO LA LINEA EN DONDE PASO LA OBRA, CONSTATANDO QUE EN DONDE SE HIZO EL CRUCE DE CALLES ESTUVIERA CORRECTAMENTE BACHEADO, SIGUIENDO EL RECORRIDO DE LA LINEA SE PUDO CONSTATAR QUE LAS CAJAS DE VALVULAS ESTUVIERAN BIEN INSTALADAS Y NO PRESENTARAN DETALLES, SE RECORRIO LOS 1600 METROS LINEALES DE LA OBRA LOS CUALES AL SER INSPECCIONADOS CON DETENIMIENTO NO SE DETECTO PROBLEMA ALGUNO EN SU CONSTRUCCIÓN, DESPUÉS DE UNA EXTENSA VERIFICACIÓN DE DICHA OBRA; COMITE DE CONTRALORIA Y LAS INSTANCIAS MENCIONADAS PROCEDIERON A ACUDIR AL ORGANISMO OPERADOR TULUM PARA CONTESTAR SUS DUDAS E INQUIETUDES Y PODER AVALAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA SU FIRMA, VERIFICANDO QUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEFINITIVO CONTUVIERA EXACTAMENTE CADA DETALLE DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, ASÍ COMO TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FIRMA, DE IGUAL MANERA SE REALIZO EL LLENADO DEL INFORME DE COMITÉ POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL PROCESO DE VIGILANCIA DE OBRA Y CON LA MISMA INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL RECORRIDO PREVIO.

MAS TARDE NOS REUNIMOS CON INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I, SECCIÓN 1 DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LA VELETA", ASÍ TAMBIÉN CON

PERSONAL DE LA CONTRALORÍA INTERNA, PERSONAL DE LA CONAGUA, SUPERVISOR DE LA OBRA, REPRESENTANTES DEL ORGANISMO OPERADOR Y RESIDENTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA; SE REALIZÓ UN RECORRIDO POR LOS CASI 8000 METROS LINEALES DE TUBERÍAS INSTALADAS DE 3, 4 Y 6 PULGADAS DE DIÁMETRO DE PVC HIDRÁULICO, OBSERVANDO QUE EL BACHEO SEA EL ADECUADO EN TODA OBRA, TAMBIÉN SE VERIFICO DIVERSOS MEDIDORES EN LOS CUALES SE OBSERVO ESTUVIERAN BIEN INSTALADOS, CON TODAS SUS PIEZAS Y QUE FUNCIONEN DE MANERA CORRECTA. SE VERIFICO QUE LAS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO SE ENCONTRARAN BIEN INSTALADAS, AL SER INSPECCIONADAS CON DETENIMIENTO NO SE DETECTO PROBLEMA ALGUNO EN SU CONSTRUCCIÓN, DESPUÉS DE UNA EXTENSA VERIFICACIÓN DE DICHA OBRA; COMITE DE CONTRALORIA Y LAS INSTANCIAS MENCIONADAS PROCEDIERON A ACUDIR AL ORGANISMO OPERADOR TULUM PARA CONTESTAR SUS DUDAS E INQUIETUDES Y PODER AVALAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA SU FIRMA, VERIFICANDO QUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEFINITIVO CONTUVIERA EXACTAMENTE CADA DETALLE DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, ASÍ COMO TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FIRMA, DE IGUAL MANERA SE REALIZO EL LLENADO DEL INFORME DE COMITÉ POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL PROCESO DE VIGILANCIA DE OBRA Y CON LA MISMA INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL RECORRIDO PREVIO.

DIA 1 DE MARZO:

NOS REUNIMOS CON INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I, SECCIÓN 2 DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LA VELETA", ASÍ TAMBIÉN CON PERSONAL DE LA CONTRALORÍA INTERNA, PERSONAL DE LA CONAGUA, SUPERVISOR DE LA OBRA, REPRESENTANTES DEL ORGANISMO OPERADOR Y RESIDENTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA; SE REALIZÓ UN RECORRIDO POR LOS CASI 9000 METROS LINEALES DE TUBERÍAS INSTALADAS DE 3, 4, 6 y 8 PULGADAS DE DIÁMETRO DE PVC HIDRÁULICO, OBSERVANDO QUE EL BACHEO SEA EL ADECUADO EN TODA OBRA, TAMBIÉN SE VERIFICO DIVERSOS MEDIDORES EN LOS CUALES SE OBSERVO ESTUVIERAN BIEN INSTALADOS, CON TODAS SUS PIEZAS Y QUE FUNCIONEN DE MANERA CORRECTA. SE VERIFICO QUE LAS VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO SE ENCONTRARAN BIEN INSTALADAS, AL SER INSPECCIONADAS CON DETENIMIENTO NO SE DETECTO PROBLEMA ALGUNO EN SU CONSTRUCCIÓN, DESPUÉS DE UNA EXTENSA VERIFICACIÓN DE DICHA OBRA; COMITE DE CONTRALORIA Y LAS INSTANCIAS MENCIONADAS PROCEDIERON A ACUDIR AL ORGANISMO OPERADOR TULUM PARA CONTESTAR SUS DUDAS E INQUIETUDES Y PODER AVALAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA SU FIRMA, VERIFICANDO QUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEFINITIVO CONTUVIERA EXACTAMENTE CADA DETALLE DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, ASÍ COMO TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FIRMA, DE IGUAL MANERA SE REALIZO EL LLENADO DEL INFORME DE COMITÉ POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL PROCESO DE VIGILANCIA DE OBRA Y CON LA MISMA INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL RECORRIDO PREVIO.

POR ULTIMO SE EFECTUÓ UNA REUNIÓN CON UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS DE TULUM SECTOR 10B (PRIMERA ETAPA, SECCIÓN 1)", NOS ACOMPAÑO PERSONAL DE LA CONTRALORÍA INTERNA, PERSONAL DE LA CONAGUA, SUPERVISOR DE LA OBRA, REPRESENTANTES DEL ORGANISMO OPERADOR Y RESIDENTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA; POSTERIORMENTE SE HIZO UN RECORRIDO POR DONDE SE REALIZÓ LA OBRA, CONSTATANDO QUE EN DONDE SE HIZO EL CORTE DE LAS ATARJEAS EN LAS BANQUETAS ESTUVIERA CORRECTAMENTE REPELLADO Y LOS REGISTROS PARA LAS DESCARGAS ESTUVIERAN BIEN HECHOS, QUE LOS POZOS DE VISITA SE ENCONTRARAN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SIGUIENDO EL RECORRIDO DE LA LINEA DEL COLECTOR SE PUDO CONSTATAR QUE BACHEO SE HAYA REALIZADO DE MANERA CORRECTA EN LA OBRA. DESPUES DE UNA EXTENSA VERIFICACIÓN DE DICHA OBRA; COMITE DE CONTRALORIA Y LAS INSTANCIAS MENCIONADAS PROCEDIERON A ACUDIR AL ORGANISMO OPERADOR TULUM PARA CONTESTAR SUS DUDAS E INQUIETUDES Y PODER AVALAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA SU FIRMA, VERIFICANDO QUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEFINITIVO CONTUVIERA EXACTAMENTE CADA DETALLE DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, ASÍ COMO TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FIRMA, DE IGUAL MANERA SE REALIZO EL LLENADO DEL INFORME DE COMITÉ POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL PROCESO DE VIGILANCIA DE OBRA Y CON LA MISMA INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL RECORRIDO PREVIO.

**Resultados obtenidos**

SE REALIZO LA ENTREGA -RECEPCION DE LAS OBRAS; AGUA POTABLE LA VELETA FASE 1 SECCIÓN 1, AGUA POTABLE LA VELETA FASE 1 SECCIÓN 2, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE TUNBENKAH Y ATARJEAS DE TULUM SECTOR 10B, PRIMERA ETAPA.

**Contribuciones**

SE CONTRIBUYO AL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, INFORMANDO AL COMITÉ Y LAS INSTANCIAS DE GOBIERNO PRESENTES SOBRE LOS TRABAJOS DE OBRA CONCLUIDOS EN LA CIUDAD DE TULUM.

**Conclusiones**

SE INFORMO AL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL ACERCA DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN SU TOTALIDAD, RECORRIENDO DIVERSOS PUNTOS DE LA OBRA EN DONDE SE PUDO OBSERVAR LA CONCLUSION DE LAS OBRAS QUE SE ESTUVIERON REALIZANDO EN LA COMUNIDAD.

**Datos de la información****Periodo de actualización**

enero - marzo

**Fecha de validación de la información**

2019-03-13

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION DE CONTABILIDAD

**Importe total de la comisión**

1050.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.