



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

OFICIO.IFEQROO.DCYSO.519.19

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS JARDIN DE NIÑOS CANCUN, TVSEC ROSARIO SANSORES SABIDOS, SEC ROSARIO CASTELLANOS, PRIMARIA JOSE MARIANO ABASOLO, SECUNDARIA CARLOS FUENTES

Fecha de salida

03/13/2019 - 06:26

Fecha de regreso

03/14/2019 - 18:26

Datos de la partida

Viáticos comprobados

1805.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1805.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1805.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Oficio No.: IFEQROO.DCSYO.519.19

Folio Administrativo: 248.19

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE FECHA DE ELABORACIÓN

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 18 DE MARZO DE 2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME

CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS \$ 1, 805.00

SUPERVICION Y CONTROL DE OBRA

13 DE MARZO DEL 2019

1.- SECUNDARIA CARLOS FUENTES DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SE REALIZO UNA

VISITA DE SUPERVICION A LA OBRA, OBSERVANDOSE QUE LOS APLANADOS EN LOS MUROS Y PLAFON ESTAN REALIZADOS, EL DETRALLE DEL CUBRE TINACOS ESTA REALIZADO, EL FIRME DE CONCRETO DE 8CM DE ESPESOR EN LOS SANITARIOS ESTA REALIZADO, LA FOSA SEPTICA LA LOSA ESTA ARMADA Y COLADA, LOS MUROS DE LA CISTERNA ESTAN ARMADOS Y COLADOS.

2.- JARDIN DE NIÑOS XCARET DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVICION A LA OBRA, OBSERVANDOSE QUE LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EN LOS MUROS Y PLAFON SE ESTA TERMINANDO DE APLICAR, SE ESTA TRABAJANDO CON LA APLICACIÓN DEL IMPERMEABILIZANTE EN LA LOSA DE AZOTEA, SE CONTINUA TRABAJANDO CON EL RASPADO DE LA CANCELERIA DE HERRERIA Y DE MADERA.

3.- TELESECUNDARIA ROSARIO SANSORES SABIDO: DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVICION A LA OBRA OBSERVANDOSE QUE SE ESTA REALIZANDO LA LIMPIEZA DEL PISO DE CONCRETO PARA REALIZAR LA APLICACIÓN DE LA PINTURA PARA LA CANCHA.

13 DE MARZO DEL 2019

4.- PRIMARIA JOSE MARIA LUIS MORA DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVICION A LA OBRA, OBSERVANDOSE QUE SE ESTA TRABAJANDO CON LA ESTRUCTURA DE LA TECHUMBRE DEL DOMO, EN LOS SANITARIOS LOS

APLANADOS ESTAN REALIZADOS EN MUROS Y PLAFON, SE ESTA COLOCANDO LA LOSETA DE 25X50CM EN LOS MUROS DEL SANITARIO.

5.- PRIMARIA GENERAL MARIANO ABASOLO: DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVICION A LA OBRA, OBSERVANDOSE QUE LA LOSETA EN LOS MUROS ESTAN COLOCADAS Y SE ESTA TRABAJANDO CON LOS CEMBRADOS DE LOS POSTES DE LA CERCA DE REJA ACERO

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

Contribuciones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADASS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADERS REALIZADASS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2019-03-20

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

1805.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.