



**SABGOB**  
**SECRETARÍA**  
**ANTICORRUPCIÓN**  
**Y BUEN GOBIERNO**

## **OFICIO.IFEQROO.DCYSO.607.19**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2019

#### **Periodo que se reporta**

marzo

#### **Tipo de viaje**

Nacional

#### **Número de personas acompañantes**

0

#### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

## **Estado de destino**

Quintana Roo

## **Ciudad de destino**

CANCUN

## **Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISION DE OBRAS JARDIN DE NIÑOS CANCUN, TVSEC ROSARIO SANSORES SABIDOS, SEC ROSARIO CASTELLANOS, PRIMARIA JOSE MARIANO ABASOLO, SECUNDARIA CARLOS FUENTES

## **Fecha de salida**

03/27/2019 - 06:03

## **Fecha de regreso**

03/28/2019 - 20:03

## **Datos de la partida**

### **Viáticos comprobados**

1805.00

### **Viáticos no comprobables**

0.00

### **Importe ejercido por partida de viáticos**

1805.00

### **Recurso económico**

Estatal

### **Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

1805.00

### **Importe total no erogado**

0.00

## **Reportes**

### **Actividades realizadas**

Oficio No.: IFEQROO.DCSYO.607.19

Folio Administrativo: 297.19

## **INFORME DE LA COMISIÓN**

UNIDAD RESPONSABLE FECHA DE ELABORACIÓN

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA 29 DE MARZO DE 2019

## **DATOS GENERALES**

NOMBRE DEL COMISIONADO FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME

CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS \$ 1, 805.00

SUPERVICION Y CONTROL DE OBRA

27 DE MARZO DEL 2019

1.- PRIMARIA JOSE MARIA LUIS MORA DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVICION A LA OBRA, OBSERVANDOSE QUE SE ESTA TRABAJANDO CON LA COLOCACION DE LA LAMINA DE LA TECHUMBRE DEL DOMO, EN LOS SANITARIOS LA LOSETA DE 25X50CM EN LOS MUROS DEL SANITARIO ESTA COLOCADA, SE ESTA TRABAJANDO CON EL PISO DE CONCRETO EN LA OBRA EXTERIOR.

2.- PRIMARIA GENERAL MARIANO ABASOLO: DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVISION A LA OBRA, OBSERVANDOSE QUE LA LOSETA EN LOS MUROS ESTAN COLOCADAS Y SE CONTINUA TRABAJANDO CON LOS CEMBRADOS DE LOS POSTES DE LA CERCA DE REJA ACERO

3.- SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS: DE LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVISION A LA OBRA, OBSERVANDOSE QUE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EL PISO ESTA COLADO, EL PISO DE LOSETA EN EL LABORATORIO ESTA COLOCADO, SE ESTA REALIZANDO LA APLICACIÓN DEL SELLADOR EN LOS MUROS.

28 DE MARZO DEL 2019

4.- JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO: DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVISION A LA OBRA OBSERVANDOSE QUE SE ESTA TRABAJANDO CON EL MURETE PARA ALOJAR LAS BATERIAS PARA LOS PANELES SOLARES

5.- SECUNDARIA CARLOS FUENTES: DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVICION A LA OBRA, OBSERVANDOSE QUE LOS APLANADOS EN LOS MUROS Y PLAFON ESTAN REALIZADOS, EL DETALLE DEL CUBRE TINACOS ESTA REALIZADO, EL FIRME DE CONCRETO DE 8CM DE ESPESOR EN LOS SANITARIOS ESTA REALIZADO Y SE ESTA COLOCANDO EL PISO DE LOSETA Y LA LOSETA EN LOS MUROS, LA FOSA SEPTICA LA LOSA ESTA ARMADA Y COLADA, LOS MUROS DE LA CISTERNA ESTAN ARMADOS Y COLADOS.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

**Resultados obtenidos**

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**Contribuciones**

ABATTIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION

**Conclusiones**

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS

**Datos de la información**

**Periodo de actualización**

enero - marzo

**Fecha de validación de la información**

2019-03-29

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION ADMINISTRATIVA

**Importe total de la comisión**

1805.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.