



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

VERIFICACION DE TIERRAS FISICAS Y COORDINACION DE PROTECCIONES

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM, QUINTANA ROO

Motivo del encargo o comisión

VERIFICACION DE TIERRAS FISICAS Y COORDINACION DE PROTECCIONES EN INSTALACIONES DEL CENOTE CHEMUYIL

Fecha de salida

03/25/2019 - 06:45

Fecha de regreso

03/26/2019 - 20:45

Datos de la partida

Viáticos comprobados

0.00

Viáticos no comprobables

870.00

Importe ejercido por partida de viáticos

870.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

870.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

NOS TRASLADAMOS EL DIA 25 DE MARZO AL MUNICIPIO DE TULUM PARA VERIFICAR EN LAS INSTALACIONES DEL CENOTE CHEMUYIL PARA VERIFICAR LA TIERRA FISICA RECIEN INSTALADA Y LA PROGRAMACION DE LAS PROTECCIONES, SE OBSERVA QUE SE REFORZO EL SISTEMA DE TERRAS FISICAS CON UNA CONTRA ANTENA, SE ATERRIZARON AL SISTEMA DE TIERRAS LOS GABINETES DE LOS ARRANCADORES, SE OBSERVA QUE LOS ARRANQUES ESTAN EN AUTOMATICO LO QUE CAUSA DAÑOS A LOS EQUIPOS EN LOS TRANSITORIOS ELECTRICOS, EN CUANTO A LAS LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA SE OBSERVA RAMAS DE LOS ARBOLES MUY CERCANAS A ESTAS LO QUE PROVOCA PROBLEMAS EN EL SUMINISTRO ELECTRICO, SE INFORMA DE ESTO A LOS ENCARGADOS DE ESTA INFRAESTRUCTURA.

Resultados obtenidos

SE CORRIGE EL SISTEMA DE TIERRAS FISICAS, SE RECOMIENDA CONECTAR LOS EQUIPOS EN MODO MANUAL CON EL AJUSTE DE LAS PROTECCIONES, SE PROGRAMA EL DISPOSITIVO DE PROTECCION SUBMONITOR.

Contribuciones

SE MEJORA LA OPERACION DE LOS EQUIPOS DE ESTA INSTALACION Y SE REALIZAN LAS OBSERVACIONES PARA QUE ESTA SEA DE MUCHA MAS CALIDAD Y MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.

Conclusiones

ES NECESARIO LA SUPERVICION CONSTANTE A ESTAS INSTALACIONES PARA MANTENERLAS EN CONDICIONES OPERATIVAS, Y MEJORA CONTINUA DE LAS MISMAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2019-04-01

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

870.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.