



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

## Verificación Física a Obras

### Datos Generales

**Instancia Gubernamental**

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

**Tipo de servidor publico**

Titular

**Tipo de responsable del gasto**

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

**Ejercicio**

2019

**Periodo que se reporta**

abril

**Tipo de viaje**

Nacional

**Número de personas acompañantes**

0

**Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

### Datos de la comisión

**País de origen**

México

**Estado de origen**

Quintana Roo

**Ciudad de origen**

Chetumal

**Municipio de origen**

Othón P. Blanco

**País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

A la ciudad de Cancún del municipio de Benito Juárez, a la ciudad de Puerto Morelos del municipio de Puerto Morelos y a diversa localidades del municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo

## Motivo del encargo o comisión

La verificación de obras que ejecutan la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) y los Servicios Estatales de Salud (SESA)

## Fecha de salida

04/10/2019 - 07:00

## Fecha de regreso

04/12/2019 - 16:00

## Datos de la partida

### Viáticos comprobados

2180.00

### Viáticos no comprobables

0.00

### Importe ejercido por partida de viáticos

2180.00

### Recurso económico

Federal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2180.00

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

Se realizó la verificación física a obras que ejecuta la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) y los Servicios Estatales de Salud (SESA), donde se llevo a cabo la verificación de los espesores del pavimento y la aplicación de la prueba de permeabilidad a la carpeta asfáltica, así como pruebas esclerométricas a los concretos..

### Resultados obtenidos

Donde se comprobó que los pavimentos y los concretos cumplen con las especificaciones del catálogo de conceptos de las diversas obras, se realizó de igual manera la prueba de compresión simple a los núcleos extraídos donde se comprobó que la resistencia del concreto cumple satisfactoriamente con lo marcado en el catálogo de conceptos.

### Contribuciones

La verificación de las obras es con el objetivo de verificar la calidad de los materiales y los procedimientos constructivos para que las obras no presenten deficiencias a corto plazo.

### Conclusiones

Es hacer conciencia a las diferentes instancias ejecutoras, que los trabajos deben ser supervisados de manera adecuada y constante para evitar trabajos de mala calidad que presenten gastos innecesarios y atrasos en el periodo de ejecución de los trabajos.

## Datos de la información

**Periodo de actualización**

abril - junio

**Fecha de validación de la información**

2019-04-17

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

La Coordinación General Administrativa de la SECOES posee la información.

**Importe total de la comisión**

2180.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.