

Reunión técnica de trabajo en la Delegación de CAPA Solidaridad

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

mayo

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Playa del Carmen

Motivo del encargo o comisión

Realizar una visita a la ciudad de Playa del Carmen, para la reunión técnica de trabajo en la sala de juntas de la delegación. Donde se analizaron temas relacionados a la infraestructura de agua potable y drenaje sanitario

Fecha de salida

05/09/2019 - 08:00

Fecha de regreso

05/09/2019 - 22:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

435.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

435.00

Importe total no erogado

435.00

Reportes

Actividades realizadas

En la primera reunión se expusieron los temas de la construcción del cárcamo para el desarrollo habitacional Palmanova (conjunto Parnelli). La empresa expuso temas de interés para la realización del cárcamo en el cual careció de fundamentos técnicos, así como información necesaria con la cual no contaban, por lo cual se programó una nueva reunión en la cual se comprometen a presentar dicha información para poder fundamentar su propuesta del cárcamo.

Segunda reunión se presentó la infraestructura de Agua potable para el desarrollo habitacional Palmanova (conjunto Parnelli). En este punto se trataron los temas la construcción de un tanque de agua potable, el detalle fue que la empresa y concesionaria Aguakan, no informaron las condiciones mediante oficio de la Capa para cumplir los lineamientos de construcción echo por el cual capa desconoce la construcción y no la considera para sus tramites futuros.

Resultados obtenidos

Se tomaron acuerdos para continuar con el desarrollo del estado y continuar con la infraestructura de agua y drenaje sanitario siempre que la empresa cumpla con los parámetros técnicos que la CAPA les determino.

Contribuciones

se pidió de manera oportuna la información necesaria para analizar el diseño del cárcamo, (topografía, mecánica de suelo, cálculo de gastos y PDU de la zona) todo esto para corroborar que el diseño cumpla con la cobertura de atención al sector para el que se está planeando la obra

Conclusiones

Que se cumpla con una infraestructura adecuada para brindar servicios de calidad a la población que lo demanda.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2019-05-15

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección de Planeación de Infraestructura

Importe total de la comisión

435.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.