



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

# Reparación a Instalaciones Eléctricas y Aires acondicionados en Oficinas de Dirección General

## Datos Generales

### Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

### Tipo de servidor publico

No titular

### Tipo de responsable del gasto

Comisión con gasto mixto

### Ejercicio

2019

### Periodo que se reporta

mayo

### Tipo de viaje

Nacional

### Número de personas acompañantes

0

### Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

## Datos de la comisión

### País de origen

México

### Estado de origen

Quintana Roo

### Ciudad de origen

Cancun

### Municipio de origen

Benito Juárez

### País de destino

México

## **Estado de destino**

Quintana Roo

## **Ciudad de destino**

Chetumal

## **Motivo del encargo o comisión**

SE TRASLADA A LA CD. DE CHETUMAL EN VEHICULO OFICIAL PARA CONTINUAR ATENDIENDO FALLAS ELECTRICAS EN OFICINAS DE DG, REPARAR FALLAS EN TABLEROS, CABLES DAÑADOS, INTERRUPTORES DAÑADOS

## **Fecha de salida**

05/20/2019 - 12:28

## **Fecha de regreso**

05/24/2019 - 12:28

## **Datos de la partida**

### **Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

0.00

### **Hospedaje**

0.00

### **Importe ejercido por partida de viáticos**

3150.00

### **Recurso económico**

Estatal

### **Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

3150.00

### **Importe total no erogado**

765.00

## **Reportes**

### **Actividades realizadas**

20 de mayo me traslado a la ciudad de Chetumal a las 6:00 am llegando a dicho lugar a las 10:20 a.m. me presento con el coordinador administrativo y el director de recursos de materiales, los cuales me asignaron las tareas propias de la comisión.

Se realizaron trabajos de revisión y mantenimiento de equipo de aires acondicionados tipo miniSplit.

20 de mayo, se revisó y se dio mantenimiento al minisplit de 12,000 btu del área de construcción.

21 de mayo, se checo unidad de aire acondicionado tipo minisplit piso techo de 3 toneladas, se bajó filtros y turbinas, así como también charolas, se lavan y se montan nuevamente, esto fue en el área de proyectos.

22 de mayo se checa y se le da mantenimiento a dos equipos de aire acondicionado uno tipo ventana de 12,000 btus y un minisplit de 12,000 btus estos en el área comercial.

23 de mayo se le dio mantenimiento a un equipo de dos toneladas del área de productividad

24 de mayo se le dio mantenimiento profundo un equipo de aire acondicionado tipo minisplit piso techo de tres toneladas en el área financiera

### **Resultados obtenidos**

Las tareas encomendadas fueron cumplidas a satisfacción de cada unas de las Áreas donde Trabaje

### **Contribuciones**

Con la confianza depositada en mi por mis superiores, en base a mis conocimientos demostrados la Dependencia obtiene ahorros en las Reparaciones Eléctricas y de Aires Acondicionados

### **Conclusiones**

Los trabajos fueron concluidos al 100% a satisfacción de cada una de las Áreas donde Trabaje, quedando en optimas condiciones todos los equipos para su operación

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

abril - junio

### **Fecha de validación de la información**

2019-05-27

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE Q.ROO

### **Importe total de la comisión**

3915.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.