



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

Verificación física de obra

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

Titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

La ciudad de Chetumal y la localidad de Tomas Garrido Canabal, ambas del municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo

Motivo del encargo o comisión

Verificación física de obra

Fecha de salida

06/11/2019 - 07:00

Fecha de regreso

06/14/2019 - 17:04

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

870.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

870.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Se llevó a cabo la verificación física a las obras: 385.- Rehabilitación de vialidades en la zona baja de la ciudad de Chetumal (Sector 4) y Conservación de la carretera E.C.E. 186 Chetumal / Escárcega a la localidad de Tomas Garrido Canabal en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, que están siendo ejecutadas por la Secretaria de Obras Públicas (SEOP), con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y el Programa Estatal de Inversión (PEI), correspondientes a los ejercicios presupuestales 2018-2019, donde se realizaron pruebas de calidad y se levantó el Registro Auxiliar de Laboratorio (RAL), para posteriormente redactar en gabinete los informes fotográficos y remitirlos a las instancias ejecutoras.

Resultados obtenidos

Se llevó a cabo la verificación física a las obras: 385.- Rehabilitación de vialidades en la zona baja de la ciudad de Chetumal (Sector 4) y Conservación de la carretera E.C.E. 186 Chetumal / Escárcega a la localidad de Tomas Garrido Canabal en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, que están siendo ejecutadas por la Secretaria de Obras Públicas (SEOP).

Contribuciones

Llevar a cabo la verificación física a las obras: 385.- Rehabilitación de vialidades en la zona baja de la ciudad de Chetumal (Sector 4) y Conservación de la carretera E.C.E. 186 Chetumal / Escárcega a la localidad de Tomas Garrido Canabal en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, que están siendo ejecutadas por la Secretaria de Obras Públicas (SEOP), con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y el Programa Estatal de Inversión (PEI), correspondientes a los ejercicios presupuestales 2018-2019.

Conclusiones

Se verificaron 2 obras que están siendo ejecutadas con recursos Estatales.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2019-06-19

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Coordinación General Administrativa de la SECOES.

Importe total de la comisión

870.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.