



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SEGUIMIENTO REPARACIÓN A INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE DIRECCIÓN GENERAL Y OTHON P. BLANCO

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión con gasto mixto

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Cancun

Municipio de origen

Benito Juárez

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Chetumal

Motivo del encargo o comisión

DERIVADO DE NUEVAS TAREAS ASIGNADAS DURANTE LA COMISION SE CONTINUA EL MANTENIMIENTO, REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y FALLAS ELÉCTRICAS EN OFICINAS DEL SISTEMA OPERADOR OTHON P. BLANCO Y DIRECCION GENERAL

Fecha de salida

06/17/2019 - 05:00

Fecha de regreso

06/21/2019 - 09:30

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

3150.00

Viáticos no comprobables

765.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3150.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3150.00

Importe total no erogado

3915.00

Reportes

Actividades realizadas

Informe de actividades del Lunes 17 al Viernes 21 de Junio 2019

17 de junio de 2019: Salida de Cancún a las 5:00 y llegada a Chetumal a las 9:00 horas, y continuando en el Área Técnica, se bajó el otro Aire Acondicionado Tipo Mini Split de 2 toneladas y se le dio mantenimiento profundo.

18 de junio de 2019: Se checa equipo tipo Mini Split de 2 toneladas en Laboratorio de la CAPA, encontrando dañado toda la tubería de suministro de gas refrigerante, se procede a sacar lista de material para cambia tubería, cinta de forros y gas.

19 de junio de 2019: Se compra material para el equipo de laboratorio y se procede a su instalación, quedando la unidad trabajando al 100%.

20 de junio de 2019: Se checa suministro de energía eléctrica a equipo del Área de Radio de la CAPA, encontrando fallas y reparándolas.

21 de junio de 2019: Se diagnostican equipos del Área de Radio de la CAPA, encontrando dañada la tarjeta electrónica de un equipo y reparando uno para para que no se quedaran sin clima, cabe mencionar que los equipos están muy viejos, se hizo el reporte.

Inicio mi traslado de la ciudad de Chetumal a las 17:00 y llegando a Cancún a las 20:30 horas sin ninguna novedad.

Resultados obtenidos

Las tareas encomendadas fueron cumplidas a satisfacción de cada unas de las Áreas donde Trabaje

Contribuciones

Con la confianza depositada en mi por mis superiores, en base a mis conocimientos demostrados la Dependencia obtiene ahorros en las Reparaciones Eléctricas y de Aires Acondicionados

Conclusiones

Los trabajos fueron concluidos al 100% a satisfacción de cada una de las Áreas donde Trabaje, quedando en optimas condiciones todos los equipos para su operación

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2019-06-25

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE Q.ROO

Importe total de la comisión

3915.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.