

## IFEQROO.DOYE.0667.19

### **Datos Generales**

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

**Ejercicio** 

2019

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

**BENITO JUAREZ** 

#### Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA DEL PROGRAMA FAM BASICO

#### Fecha de salida

07/03/2019 - 06:51

#### Fecha de regreso

07/04/2019 - 23:51

## Datos de la partida

#### Viáticos comprobados

2840.00

#### Viáticos no comprobables

200.00

#### Importe ejercido por partida de viáticos

3040.00

#### Recurso económico

Estatal

## Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2840.00

#### Importe total no erogado

200.00

## Reportes

#### Actividades realizadas

INFORME DE COMISION DE TRABAJO RECORRIDO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2019

A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESEMPEÑO DEL RECORRIDO POR EL INSTITUTO ASIGNADA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CON MOTIVO DE SUPERVISION DE OBRA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA

03 DE JULIO DEL 2019

CON ESTA FECHA SE INICIO EL RECORRIDO EN VEHICULO OFICIAL MARCA DODGE ATITUDDE PLACAS UUH-721-E PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

PRIMARIA VICTOR HUGO BOLAÑOS MARTINEZ, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA QUE CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL CON MENSULA DE 6.00 X 8.00 METROS, ADICIONAL REHABILITACION MENOR EN EL EDIFICIO C CONSISTENTE EN PINTURA VINIL ACRILICA, MANTENIMIENTO A CORTINAS ANTICICLONICAS, REHABILITACION DE PROTECTORES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MISMOS. LA OBRA FUE ACEPTADA POR LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y PADRES DE FAMILIA INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA OBRA, EMPRESA CONTRATISTA Y UN SERVIDOR.

PRIMARIA TRATADOS DE CORDOBA, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA LA EMPRESA SE ENCUENTRA TRABAJANDO EL CABLEADO DE SALIDAD ELECTRICAS DE INTERIOR DE LAS 2 AULAS, INSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE VENTANAS Y PUERTAS DE MADERA DE CAOBA, ASI MISMO SE OBSERVA SE TRABAJA EN EL COLADO DE PLAZA CIVICA QUE CONFORMA LA CONSTRUCCION DE LAS 2 AULAS, SE INICIAN LOS TRABAJOS DE PINTURA VINIL ACRILICA.

• PRIM JOSE LUIS LOPEZ GIL, LOCALIDAD DE CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA QUE EN LA CONSTRUCCION DE LA DIRECCION SE TRABAJA EN APLANADOS DE MUROS, ASI COMO EN EL AFINE EN LOSA DE AZOTEA; CON RESPECTO A LA TERMINACION DE LAS 2 AULAS SE HA CONCLUIDO LA IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, NIVELACION DE ENTREPISO, Y LA COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN VENTANAS, ADICIONAL SE HAN INSTALADO LOS VENTILADORES EN LAS AULAS CON SUS RESPECTIVOS CABLES DE SEGURIDAD.

TV SEC ANTONIO MEDIZ BOLIO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA SE TRABAJA EN PLANTA ALTA LOS APLANADOS DE MUROS Y PLAFONES LO QUE CONFORMAN 2 AULAS Y CUBO DE ESCALERA, DE LA MISMA FORMA SE OBSERVA SE HAN CABLEADO TODAS LAS SALIDAS ELECTRICAS, EN AZOTEA SE TRABAJA AFINE DE LA MISMA; EN PLANTA BAJA SE HA CONCLUIDO ALBAÑILERIA Y ACABADOS DE LO QUE CONFORMA UN AULA DIDACTICA ASI COMO EL COLADO DE LOS PISOS DE CONCRETO DEL ANDADOR; EN CUBO DE ESCALERA AUN NO SE FORJAN ESCALONES Y NO REALIZAN EL COLADO DE PISOS; EN OBRA EXTERIOR SE HA CONCLUIDO EL COLADO DE PISOS DE CONCRETO Y REGISTROS ELECTRICOS PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO.

04 DE JULIO DEL 2019.

PRIM CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917 LOCALIDAD DE CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA AUN NO SE SUMINISTRA MUBLE DE DIRECCION A BASE DE MADERA DE CEDRO O CAOBA Y TAMPOCO SE HAN COLOCADO LAS CORTINAS ANTICICLONICAS DE LAS 2 AULAS TERMINADAS Y CONSIDERADAS EN ESTA OBRA, POR LO QUE SE OTORGA UN PLAZO MAXIMO PARA EL TERMINO DE LA OBRA DE 5 DIAS NATURALES Y SE PROGRAMA LA ENTREGA FORMAL DE LA OBRA PARA EL JUEVES 11 DE JULIO DEL PRESENTE A LAS 8:30 AM.

• JN SIHO PAL, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO LOS TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE SANITARIOS TIPO M-2 Y LOS SANITARIOS EN EDIFICIO A, CABE MENCIONAR QUE SE CONCLUYO LA COLOCACION DE CANCELERIA DE MADERA Y REHABILITACION, ASI COMO DE LOS PROTECTORES DE HERRERIA, SE TRABAJA EN LA CIMENTACION PARA TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO.

• JN CINCO DE JUNIO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA AUN NO HAY PERSONAL DE LA EMPRESA REALIZANDO TRABAJOS , POR LO SE EXHORTA A CONTRATISTA A AUMENTAR FUERZA DE TRABAJO TODA VEZ QUE SU CONTRATO HA FENECIDO Y SERA ACREEDOR A LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO EN VIGOR.

• JN TZOLKIN, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA PERSONAL DE LA EMPRESA REALIZANDO EL DESMANTELAMIENTO DE VENTILADORES EN EDIFICIO A , NO SE OBSERVA EN SITIO LOS VENTILADORES NUEVOS A COLOCAR, POR LO SE EXHORTA A CONTRATISTA A AUMENTAR FUERZA DE TRABAJO TODA VEZ QUE SU CONTRATO HA FENECIDO Y SERA ACREEDOR A LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO EN VIGOR.

OBSERVACIONES: SE RECABARON SELLOS CORRESPONDIENTES Y DONDE NO SE ENCONTRARON AUTORIDADES ME RESPALDO CON SELLO DE ESCUELAS CERCANAS.

NOTA: ME TRASLADE DE IDA Y DE VUELTA EN VEHICULO OFICIAL MARCA DODGE ATITUDDE PLACAS UUH-721-E PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

#### **Resultados obtenidos**

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

#### **Contribuciones**

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.

#### Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

#### Datos de la información

#### Periodo de actualización

julio - septiembre

#### Fecha de validación de la información

2019-07-08

# Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información DIRECCION ADMINISTRATIVA

#### Importe total de la comisión

2840.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.