



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

OFICIO.IFEQROO.DOYE.662.19

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS SECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAVEDRA, SEC ROSARIO CASTELLANOS, PRIMARIA JOS MARIANO ABASOLO, SECUNDARIA, PRIMARIA BAKHALAL, PRIMARIA MARIANO MATAMOROS, JARDIN DE NIÑOS XCARET, TELESECUNDARIA RAMON SANTANA MOGUEL

Fecha de salida

07/10/2019 - 06:02

Fecha de regreso

07/11/2019 - 20:02

Datos de la partida**Viáticos comprobados**

1740.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1740.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

0.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes**Actividades realizadas**

Oficio No.: IFEQROO.DOYE.662.19

Folio Administrativo: 663.19

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE FECHA DE ELABORACIÓN

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO 12 DE JULIO DE 2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO FELIPE ANGEL GRAJALES JACOME

CARGO DEL COMISIONADO SUPERVISOR DE OBRA

ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO DIRECCION OBRAS Y EQUIPAMIENTO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2019

LUGAR DE LA COMISIÓN MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS \$ 1, 740.00

SUPERVICION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

10 DE JULIO DEL 2019

1.- JARDIN DE NIÑOS "XCARET" DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVICION A LA OBRA, OBSERVANDOSE QUE LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL DOMO ESTA COLOCADA Y LA LAMINA ESTA COLOCADA Y SE CONTINUA CON LA APLICACION DE LA PINTURA EN LA CANCELERIA DE MADERA Y SE CONTINUA REALIZANDO LA REPARACION DE LA CANCELERIA DE MADERA.

2.- PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS": DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVICION A LA OBRA, OBSERVANDOSE QUE LA LOSA DE AZOTEA ESTA ARMADA, CIMBRADA Y COLADA, LOS MUROS CABECEROS Y BAJO VENTANA ESTAN REALIZADOS, SE ESTA TRABAJANDO CON EL AFINE EN LA LOSA DE AZOTEA Y CON LOS APLANADOS EN MUROS Y PLAFON

3.- PRIMARIA GENERAL "JOSE MARIANO ABASOLO": DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVISION A LA OBRA, OBSERVANDOSE QUE LA CERCA DE LA REJACERO ESTA COLOCADA, EL RODAPIE DE PIEDRA DE LA CERCA DE REJACERO ESTA REALIZADO.

4.- SECUNDARIA GENERAL "ROSARIO CASTELLANOS": DE LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVISION A LA OBRA, OBSERVANDOSE QUE LA APLICACIÓN DE LA PINTURA VINILICA EN LOS MUROS Y PLAFON EN EL EDIFICIO ESTA REALIZADO, LOS VENTILADORES DE TECHO ESTAN COLOCADOS, LAS LUMINARIAS DE 2X32W ESTAN COLOCADAS, SE CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LA REHABILITACION DE LOS PROTECTORES DE HERRERIA, LA ESTRUCTURA DE LAS PORTERIAS ESTAN COLOCADAS Y FALTA DE COLOCAR LOS TABLEROS

11 DE JULIO DEL 2019

5.- TElescundaria "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA": (CONSTRUCCION DE SANITARIOS) DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVISION A LA OBRA OBSERVANDOSE QUE LOS MUROS DE BLOCK DE LOS SANITARIOS ESTAN REALIZADOS, SE ESTAN ARMANDO LAS COLUMNAS PARA LA LOSA DE AZOTEA LA T-1, T-2, T-3.

6.- SECUNDARIA "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA": (CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS) DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVICION A LA OBRA, OBSERVANDOSE, SE ESTA COLOCANDO EL IMPERMEABILIZANTE EN CALIENTE EN LA LOSA DE AZOTEA, SE CONTINUA TRABAJANDO CON LOS APLANADOS EN LOS MUROS Y PLAFON DE LA PLANTA BAJA, SE ESTA TRABAJANDO CON EL CABLEADO DE LAS SALIDAS DE ALUMBRADO O VENTILADOR, SE ESTA TRABAJANDO CON LA COLOCACION DEL PISO DE LOSETADE 60X60CM EN LAS AULAS.

7.-PRIMARIA BAKHALAL: DE LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE REALIZO UNA VISITA DE SUPERVICION A LA OBRA OBSERVANDOSE QUE LAS TRABES T-5, T-6, T-7 PARA LA LOSA DE AZOTEA ESTAN ARMADAS Y CIMBRAS, LAS VIGUETAS Y BOVEDILLAS ESTAN COLOCADAS Y FALTA SU COLADO

DE CONCRETO DE LA LOSA DE AZOTEA.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-07-12

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

1740.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.