



**SABGOB**  
**SECRETARÍA**  
**ANTICORRUPCIÓN**  
**Y BUEN GOBIERNO**

## **OFICIO.IFEQROODOyE.0762**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2019

#### **Periodo que se reporta**

julio

#### **Tipo de viaje**

Local

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

#### **Estado de destino**

Quintana Roo

#### **Ciudad de destino**

PLAYA DEL CARMEN - CANCUN

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISION DE OBRA

**Fecha de salida**

07/18/2019 - 06:20

**Fecha de regreso**

07/19/2019 - 21:15

**Datos de la partida**

**Importe ejercido por partida de viáticos**

2940.01

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

2940.00

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

REPORTE DE RECORRIDO DE SUPERVISION

Chetumal Quintana Roo a 22 de Julio del 2019

REPORTE DE COMISION DE OBRA DE LOS DIAS DEL 18 al 19 de Julio del 2019 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN Y CANCUN DEL ESTADO DE Q. ROO.

Nota: Solo se recabo sello de los planteles en donde se encontraban los directores. Y por los horarios de visita no se puede recabar todos los sellos. Se recabo sello de la zona norte.

Por instrucciones del director de área se desfazo el recorrido del 17 y 18 al 18 y 19 de julio. Por una reunión de trabajo interna.

18 de Julio del 2019.

Prim. Ricardo López Méndez, Playa del Carmen, se visitó la obra, no se puede entrar al plantel, se observó cancelería instalada, aires acondicionados, aun no se sabe si el mueble de dirección ya se instaló, se pidió al contratista informar pero no contesto.

Prim. Justo Sierra, Playa del Carmen, Se visitó la obra, no se pudo acceder al plantel, se observó que se instaló toda la cancelería de puertas ventanas y cortinas ciclónicas, no se observó pizarrón, falta aplicar economías.

Sec. José A. T. Esparza, Puerto Aventuras, Se visitó la obra, se trabaja en aplanados de plafón, se estima que ara esta semana queden los trabajos de albañilería y se inicie con los trabajos de acabados.

J. N. América, Cancún, Se visitó el plantel, para verificar los trabajos, no se presentó contratista, se observa trabajos terminados.

J.N. Baxal Paal, Cancún. Se visitó la obra, no se puede acceder al plantel, se observa que se continúa trabajando en servicio sanitarios. Y en adecuación de aulas.

J. N. Aarón Merino Fdez., Cancún, Se visitó el plantel, para verificar los trabajos, no se presentó contratista, se observa trabajos terminados.

Prim. Ramón López Velarde, Playa del Carmen, se observó faltante de cancelería en bodega, aun no se aplica

economías.

19 de Julio del 2019.

Prim. Andrés Henestrosa, Playa del Carmen, se terminó de aplicar pintura, salidas eléctricas y se estima que para esta semana se coloque cancelería.

Primaria Gertrudis Bocanegra, Playa del Carmen, se continua trabajando en fondeo de trabes, se pidió verificar aceros en cuanto al amarre que los estribos deben de estar cabeceados. Se indicó que en las trabes dejar los pasos de las viguetas, separar estribos. Verificar los bastones y pasos de tuberías varias. Se pidió rectificar los armados, medidas y especificaciones de construcción. Se indica que se deberá de colar de manera monolítica, se pidió pruebas de concreto y se utilicen los equipos.

J.N. Felipe carrillo Puerto, Playa del Carmen, se visitó la obra, se observó los trabajos terminados, se observó detalles en pintura y sello de registros. Se pidió retiro de material no utilizable.

### **Resultados obtenidos**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

### **Contribuciones**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

### **Conclusiones**

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

julio - septiembre

### **Fecha de validación de la información**

2019-07-20

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION ADMINISTRATIVA

### **Importe total de la comisión**

2940.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.