



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SECOES/SFIOPAS/CGFOPAS/CSOPAS/0087/ VIII/2019

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Loc. Javier Rojo Gómez del Mpio. de Othón P. Blanco, Loc. de Puerto Aventuras y Playa del Carmen del Mpio. de Solidaridad y la loc. de José Maria Morelos

Motivo del encargo o comisión

Verificación Física de Obra

Fecha de salida

08/12/2019 - 06:00

Fecha de regreso

08/14/2019 - 19:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

2175.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2175.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Se llevó a cabo el recorrido de supervisión con fines de solventación a obras ejecutadas por el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO), con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en las localidades de Javier Rojo Gomez del Mpio. de Othón P. Blanco, la Cd. de Puerto Aventuras y Playa del Carmen del municipio de Solidaridad y la cd, de José Maria Morelos del Mpio. de José Maria Morelos, en las que se realizó la verificación y se levanto el acta de sitio correspondiente a cada obra.

Resultados obtenidos

Como resultado de la supervisión, se verifico que la obra se haya realizado en apego a las especificaciones del catalogo de conceptos contratado

Contribuciones

Detectar las posibles anomalías constructivas que se pudieran presentar para su inmediata corrección

Conclusiones

Las supervisiones que este Órgano Estatal de Control realiza durante la ejecución de las obras ayudan a detectar oportunamente las anomalías las cuales pueden ser corregidas sin afectar la construcción

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-08-26

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Coordinación General Administrativa de la SECOES

Importe total de la comisión

2175.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.