

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE OBRAS ZONA SUR	18/04/2018

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. MARIA DE J VALENZUELA DE LA FUENTE
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRAS
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS ZONA SUR
PERIODO DE LA COMISIÓN	19 /04/2018 AL 20/04/2018
LUGAR DE LA COMISIÓN	LOCALIDAD DE MIXTEQUILLA, MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO Y LA CAROLINA MUNICIPIO JOSE MARIA MORELOS
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 600

SUPERVISION DE LAS OBRAS SISTEMA Y/O REDES DE AGUA POTABLE: LINEA DE DISTRIBUCION:AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIXTEQUILLA, MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE LA CAROLINA, MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS


FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.