

Anexo III
Oficio No.: 015

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS ZONA SUR

FECHA DE ELABORACIÓN

30/05/2018

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. MARIA DE J VALENZUELA DE LA FUENTE
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRAS
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS ZONA SUR
PERIODO DE LA COMISIÓN	29/05/2018
LUGAR DE LA COMISIÓN	LOCALIDAD LA CAROLINA MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 300

SUPERVISION DE LAS OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE LA CAROLINA, MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO: SE LLEVO A CABO UNA REUNION CON EL CONTRATISTA, EN EL SITIO DE LA OBRA, PARA DAR INDICACIONES TECNICAS DE COMO LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE EJECUCION DE LA OBRA, Y SE REALIZO RECORRIDO EN DE SUPERVISION EN LOS QUE YA ESTAN REALIZANDO.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.