



C. Carlos Ernesto Lozano Cuellar
 Director de Control y Seguimiento de Obra



IFEQROO
 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ANEXO I

OFICIO IFEQROO.DCYSO.1347.18

ASUNTO: COMISION DE TRABAJO.

CD. CHETUMAL, Q. ROO A 11 DE JUNIO DEL 2018

2018, AÑO POR UNA EDUCACION INCLUSIVA

ING. OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR
SUPERVISOR DE OBRA
EDIFICIO

POR ESTE MEDIO INFORMO A USTED SU COMISIÓN DE TRABAJO A: DIFERENTES PLANTELES EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SEGÚN RECORRIDO ANEXO DURANTE LOS DIAS DEL: 13 DE JUNIO DEL 2018 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, POR CONCEPTO DE: SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016.

[Handwritten signature]
 ATENTAMENTE,

IFEQROO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 RECURSOS HUMANOS
[Handwritten signature]
 13/06/2018

IFEQROO
 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 13 JUN 2018
RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.c.p. C. Oscar Méndez Yánez. Jefe del Depto. de Recursos Humanos. Edificio

ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del Puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2018	2º	CONFIANZA	700	SUPERVISOR DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

Nombre completo del (la) Servidor(a) Público (a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Numero de personal acompañadas en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañante
Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido				
OMAR GONZALO	GOMEZ	AGUILAR	SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN	NACIONAL	0	0
R.F.C.: GOAO830927RH3						

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de transporte	Período del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
MEXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL	MEXICO	QUINTANA ROO	CANCUN	SUPERVISION DE OBRA	TERRESTRE	13/06/2018	15/06/2018

Importe ejercido por el encargo o comisión				
Clave (s) Presupuestal (es):				
Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gasto de viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gasto no erogado derivados del encargo o comisión
26101	COMBUSTIBLE	\$2,900.00		
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$2,610.00		
		\$5,510.00		

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión			
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año)	Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores	Hipervínculos a los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes

EL COMISIONADO

C. OMAR GONZALO GOMEZ
AGUILAR

AUTORIZACIÓN
JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO

C. CARLOS ERNESTO LOZANO CUELLAR

DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO (A)

C. LIC. ADRIAN RAMON SANDOVAL
GALERA

TITULAR

C. ING. ABRAHAM RODRIGUEZ
HERRERA

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado en importe correspondiente de mi sueldo en la quincena de aplique.

**INFORME DE COMISION DE TRABAJO
RECORRIDO DEL 13 AL 15 DE JUNIO DEL 2018**

A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESEMPEÑO DEL RECORRIDO POR EL INSTITUTO ASIGNADA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CON MOTIVO DE SUPERVISION DE OBRA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PROGRAMA **ESCUELAS AL CIEN 2016**

13 DE JUNIO DEL 2018.

CON ESTA FECHA SE INICIO EL RECORRIDO EN VEHICULO OFICIAL MARCA FORD RANGER PLACAS TB-54126 PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

• **PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO LA REHABILITACION DE CANCELERIA DE MADERA Y PROTECTORES DE HERRERIA, ASI MISMO SE HA CONCLUIDO CON EL AFINE DE LOSA DE AZOTEA, SIN HABER COLOCADO EL SISTEMA DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO POR EL TEMPORAL DE LLUVIA EN LA REGION.

• **PRIM. AGUSTIN MELGAR, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA DEMOLICION DE LOSETA EN MUROS INTERIORES DE AULAS DEL EDIFICIO A, DE LA MISMA MANERA SE TRABAJA EN LA REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

• **PRIM RAMON SANTANA MOGUEL, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE TRABAJA EN EL LIJADO Y PINTURA DE PROTECCIONES METALICAS PARA VENTANAS EN EDIFICIO B, EN REHABILITACION DE CANCELERIA DE MADERA DE EDIFICIO A Y B.

14 DE JUNIO DEL 2018.

• **PRIM. JAIME NUNO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA QUE AUN SE COLOCAN TRAMOS DE VENTANAS YA REHABILITADAS EN EDIFICIOS, FALTA COLOCACION DE VENTANAS EN FACHADA DE SANITARIOS Y LA COLOCACION DE PUERTAS REHABILITADAS EN AL MENOS 7 AULAS.

• **PRIM. ESTADO DE QUINTANA ROO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA QUE SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE PROTECTORES DE HERRERIA DE 2 AULAS DE EDIFICIO A, EN EDIFICIO C FALTA COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA NUEVAS.

• **JN XAMAN EK, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA QUE NO HAY FUERZA DE TRABAJO EN LA OBRA, SE OBSERVA SE TERMINO LA COLOCACION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES DE UN EDIFICIO, ASI MISMO SE TERMINO AREA DE JUEGOS CON SU ANDADOR DE CONEXIÓN.

• **PRIM NACHICOCOM, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ.**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA FALTA COLOCACION DE 6 PUERTAS DE MADERA DE TABLERO, ASI MISMO FALTA CANCELERIA DE MADERA DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS ASI COMO LA INSTALACION SANITARIA EXTERIOR.

15 DE JUNIO DEL 2018.

• **JN KONEX KANIC, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE HAN TRABAJADO LOS ARCOS EN ESTRUCTURA Y EN LA COLOCACION DE CORTINAS ANTICICLONICAS, NO SE ENCONTRO PERSONAL DE LA EMPRESA AL MOMENTO DE LA VISITA, ASI MISMO SE HA REPARADO LA FALLA DE SISTEMA ELECTRICO.

• **JN UXIMBA PAL, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO PINTURA EN BARDA PERIMETRAL, COLOCACION DE TARJAS EN SANITARIOS, COLOCACION DE ESPEJOS. LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA.

• **JN RAFAEL EUSTACIO MELGAR, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE COLOCO EL 80% DE LAMINA PINTRO QUE CUBRE LA TECHUMBRE AUN NO SE COLOCA EL CANALON PARA DESAGUE DE AGUA PLUVIAL. NO SE ENCONTRO PERSONAL DE LA EMPRESA EN LA OBRA SE SOLICITA AUMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO.

• **PRIM MARTINO TZAB VELA, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA ESTA CONCLUIDO LA PINTURA DE 50 M2 DE BARDA, COLOCACION DE PORTARROLLOS EN SANTARIOS Y SE HA COLOCADO PLACA DE OBRA AUN ESTA PENDIENTE LA COLOCACION DE CORTINAS ANTICICLONICAS.

OBSERVACIONES: SE RECABARON LOS SELLOS CORRESPONDIENTES Y EN LOS CASOS DONDE NO SE REALIZO POR AUSENCIA DE AUTORIDADES SE RECABO FIRMA CERCAO AL LUGAR PARA RESPALDAR COMISION.

NOTA: ME TRASLADE DE IDA Y DE VUELTA EN VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS TB-54126.

CD. CHETUMAL, Q. ROO, JUNIO 18 DEL 2017.

ING. OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR
SUPERVISOR DE OBRA

Anexo IV

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION**

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: 677

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR

LABORO EN ESTA CIUDAD DE : CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

LOS DÍAS: 13 DE JUNIO DE 2018

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"AGUSTIN MELGAR" T.M.
C.C.T. 23DPR00100
ZONA ESCOLAR 015
CANCÚN, B.J. Q. R.

OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR
NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESC. PRIM. URB.
"ANTONIO MEDIZ BOLIO"
Clave: C.T. 23DPR0640C
ZONA ESSELA0061
CANCÚN, QUINTANA ROO

OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

C. CARLOS ERNESTO LOZANO CUELLAR

C. CARLOS ERNESTO LOZANO CUELLAR
NOMBRE Y FIRMA

SELLO

Anexo IV

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION


NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: 677

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR

LABORO EN ESTA CIUDAD DE : CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

LOS DÍAS: 14 DE JUNIO DE 2018


NOMBRE Y FIRMA

SEQ
Servicios Educativos de Quintana Roo
Escuela Primaria
"EDO. DE QUINTANA ROO" T.M
C.C.T. 23DPR0443B
Zona Escolar 026
Cancún Quintana Roo
SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

C. CARLOS ERNESTO LOZANO CUELLAR

NOMBRE Y FIRMA

SELLO

Anexo IV

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: 677

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR

LABORO EN ESTA CIUDAD DE : CANCUN, MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

LOS DÍAS: 15 DE JUNIO DE 2018


NOMBRE Y FIRMA

SEQ
Servicios Educativos de Quintana Roo
Escuela Primaria
"EDO. DE QUINTANA ROO" T.M
C.C.T. 23DPR0443B
Zona Escolar 026
Cancún Qu. **SELLO**

NOTA: EN ESTE DIA HUBO CONSEJO TECNICO EN TODOS LOS
PLANTELES NIVEL BASICO.

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

C. CARLOS ERNESTO LOZANO CUELLAR

NOMBRE Y FIRMA

SELLO

GOMEZ AGUILAR OMAR GONZALO

TRASPASO CUENTA BANCOMER DEBITO

Notificación Bancomer Móvil

Titular de la cuenta de depósito: TRUCTURA FISICA EDUC DEL ESTADO DE
QROO INSTITUTO DE INFRA
Cuenta depósito: *****4486
Importe de la operación: \$252.27
Motivo de pago: DEVOL VIAT 1315 JUN
Fecha de la operación: 19 DE JUNIO DE 2018
Hora de la operación: 12:28:50 hrs.
Folio de Internet: 0096628012

En caso de no reconocer esta operación favor de comunicarse al: 01 (55) 5226 2663 opción 4-3
Este correo electrónico constituye una notificación de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta que emite BBVA Bancomer.