



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

C. Carlos Lozano Cuellar
Director de Control y Seguimiento de Obra

OFICIO IFEQROO.DCYSO.1288.18

ASUNTO: COMISION DE TRABAJO.

ING. OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR
SUPERVISOR DE OBRA
EDIFICIO

POR ESTE MEDIO INFORMO A USTED SU COMISIÓN DE TRABAJO A: DIFERENTES PLANTELES EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ SEGÚN RECORRIDO ANEXO DURANTE LOS DIAS DEL: 06 DE JUNIO DEL 2018 AL 08 DE JUNIO DEL 2018, POR CONCEPTO DE: SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2016.

CD. CHETUMAL, Q. ROO A 04 DE JUNIO DEL 2018

ATENTAMENTE



IFEQROO
Av. Insurgentes No. 386, Col. 20 de Noviembre, C.P. 77038. Chetumal, Quintana Roo,
México.

Tel.: (983) 83 21888, 83 23642, 83 20864
ifeqroo@qroo.gob.mx



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS

DEPENDENCIA	IFEQROO	FOLIO: 0644
LUGAR Y FECHA: CHETUMAL, Q.ROO 04 DE JUNIO DEL 2018		

DATOS DE IDENTIFICACION		
ING. OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR	RFC: GOAO-830927	NIVEL: 700
PUESTO: SUPERVISOR DE OBRA	U. RESP: DIR. CTROL. Y SEG. OBRA.	CLAVE: 165

COMUNICACION DE LA COMISION	
ME PERMITO COMUNICARLE A USTED SU COMISION A: MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	
DURANTE 3 DIAS: DEL 6 JUNIO AL 8 DE JUNIO DEL 2018	
TRABAJOS A DESEMPEÑAR: SUPERVISION DE OBRAS	
MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE	

LUGARES Y PERIODOS DE LA COMISION	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE
06-jun-18 BENITO JUAREZ	600.00	1.00	600.00
07-jun-18 BENITO JUAREZ	600.00	1.00	600.00
08-jun-18 BENITO JUAREZ	600.00	1.00	600.00
GASOLINA			2,900.00
OBSERVACIONES \$	TOTAL : \$		4,700.00

DATOS DEL PAGO	
No. DE CHEQUE _____	IMPORTE: _____
APLICACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE _____	No DE POLIZA: _____
RECIBI LA CANTIDAD DE: \$ _____	
EL COMISIONADO	Vo. Bo.
C. ING. OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR NOMBRE Y FIRMA	C. ING. ITZEL S. CAAMAL ALCOCER JEFA DEL DEPTO DE CONTROL DE OBRA PARA ZONA SUR Y CENTRO

AUTORIZACION		
JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR GENERAL
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	
C. CARLOS E. LOZANO CUELLAR NOMBRE Y FIRMA	LIC. ADRIAN R. SANDOVAL GALERA NOMBRE Y FIRMA	ING. ABRAHAM RODRIGUEZ HERRERA NOMBRE Y FIRMA

**INFORME DE COMISION DE TRABAJO
RECORRIDO DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2018**

A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESEMPEÑO DEL RECORRIDO POR EL INSTITUTO ASIGNADA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CON MOTIVO DE SUPERVISION DE OBRA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PROGRAMA **ESCUELAS AL CIEN 2016**

06 DE JUNIO DEL 2018.

CON ESTA FECHA SE INICIO EL RECORRIDO EN VEHICULO OFICIAL MARCA FORD RANGER PLACAS TB-54126 PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

• **PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO EN EDIFICIO "B", ASI MISMO SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES EN AULAS DE LOS EDIFICIOS. LA OBRA PRESENTA UN AVANCE GENERAL DEL 80%, SE SOLICITA A LA EMPRESA PRESENTAR TABLA COMPARATIVA E INICIAR LOS TRABAJOS DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO EN PLAZA CIVICA.

• **PRIM. AGUSTIN MELGAR, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE TRABAJA AUN SE TRABAJA EN LA REPARACION DE CADENA DE BORDE DE LOS DE LOS EDIFICIOS, LOS CUALES PRESENTAN DESPOSTILLAMIENTOS Y EXPOSICION DE ACERO, ASI MISMO SE TRABAJA EN EL DESCABLEADO Y CABLEADO DE SALIDAS DE ALUMBRADO EN EDIFICIO A. DE IGUAL MANERA SE TRABAJA EN EL RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIFICIO B.

• **PRIM RAMON SANTANA MOGUEL, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE TRABAJA EN EL LIJADO Y PINTURA DE PROTECCIONES METALICAS PARA VENTANAS, EN PINTURA ACRILICA EN MUROS AUN HAY DETALLES DE RECORTES DE PINTURA Y DESPOSTILLAMIENTOS AUN NO REPARADOS.

07 DE JUNIO DEL 2018.

• **PRIM. JAIME NUNO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA QUE AUN SE COLOCAN TRAMOS DE VENTANAS YA REHABILITADAS EN EDIFICIOS, DE IGUAL MANERA YA SE REALIZO LA COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA EN MAMPARAS SANITARIAS DE AMBOS BAÑOS, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES EN LOS EDIFICIOS.

• **PRIM. ESTADO DE QUINTANA ROO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA QUE SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA EN AULAS DE EDICIO C , DE LA MISMA MANERA SE HAN COLOCADO PUERTAS DE MAMPARAS SANITARIAS EN 4 MODULOS DE SANITARIOS AUN FALTANDO PUERTAS PRINCIPALES DE LOS MISMOS. SE HAN REHABILITADO PROTECTORES DE HERRERIA EN VENTANAS.

• **JN XAMAN EK, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA QUE NO HAY FUERZA DE TRABAJO EN LA OBRA, SE OBSERVA SE TERMINO LA COLOCACION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES DE UN EDIFICIO, ASI MISMO SE TERMINO AREA DE JUEGOS CON SU ANDADOR DE CONEXIÓN.

• **PRIM NACHICOCOM, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ.**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA QUE SE TRABAJA EN LA TERMINACION DE DETALLES DE LOSETAS EN MUROS EN SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS, CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO PARA EL MISMO, DE IGUAL MANERA SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES EN LOS EDIFICIOS, AUN NO SE REALIZA LA COLOCACION DE 6 PUERTAS DE MADERA.

08 DE MAYO DEL 2018.

• **JN KONEX KANIC, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE HAN TRABAJADO LOS ARCOS EN ESTRUCTURA Y EN LA COLOCACION DE CORTINAS ANTICICLONICAS, NO SE ENCONTRO PERSONAL DE LA EMPRESA AL MOMENTO DE LA VISITA, ASI MISMO SE HA REPARADO LA FALLA DE SISTEMA ELECTRICO.

• **JN UXIMBA PAL, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE TRABAJA EN PINTURA DE BARDA PERIMETRAL AL INTERIOR, ASI MISMO EN LA COLOCACION DE TARJAS EN SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA DE LOGOS PARA DISCAPACITADOS EN RAMPAS.

• **JN RAFAEL EUSTACIO MELGAR, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE COLOCO EL 80% DE LAMINA PINTRO QUE CUBRE LA TECHUMBRE AUN NO SE COLOCA EL CANALON PARA DESAGUE DE AGUA PLUVIAL.NO SE ENCONTRO PERSONAL DE LA EMPRESA EN LA OBRA SE SOLICITA AUMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO.


• **CAM LOUIS BRAILLE, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ**

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA ESTA CONCLUIDO LA COLOCACION DE PISOS DE LOSETA EN AULAS Y TALLERES, POR CONCLUIR SE OBSERVA EL AJUSTE DE CANCELERIA DE MADERA EN VENTANAS Y LA CONCLUSION DE REGISTROS ELECTRICOS.

OBSERVACIONES: SE RECABARON LOS SELLOS CORRESPONDIENTES Y EN LOS CASOS DONDE NO SE REALIZO POR AUSENCIA DE AUTORIDADES SE RECABO FIRMA CERCANO AL LUGAR PARA RESPALDAR COMISION.

NOTA: ME TRASLADE DE IDA Y DE VUELTA EN VEHICULO OFICIAL FORD RANGER PLACAS TB-54126.

CD. CHETUMAL, Q. ROO, JUNIO 11 DEL 2017.



ING. OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR
SUPERVISOR DE OBRA

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION**

**NUMERO DE FOLIO DE LA
ORDEN DE MINISTRACIÓN
DE VIATICOS: 0644
DE FECHA: 04/06/18**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE
LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION

HAGO CONSTAR QUE EL C: **ING. OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR.**

LABORO EN EL MUNICIPIO: **BENITO JUAREZ**


LOS DIAS DEL: **06 DE JUNIO DE 2018**

SEGÚN SU OFICIO DE COMISION: **1288.18**

NOMBRE Y FIRMA

SEQ SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESC. SEC. TEC. No 30
"ISLAS HERMANAS CANCUN MUJERES"
C.C.T. 23DST0030N
R. VIEJO KM 4.3 ISLA MUJERES Q. ROO

SEQ
SELLO
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
JARDIN DE NIÑOS
"XAMAN-EK"
C.C.T. 23DJN0252V
CANCUN, QUINTANA ROO


Erika Villocis Neebez


C. CARLOS LOZANO CUELLAR
NOUELO.

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

**EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.**

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

**C. CARLOS LOZANO CUELLAR.
DIRECTOR DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE OBRA**

SELLO

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION**

**NUMERO DE FOLIO DE LA
ORDEN DE MINISTRACIÓN
DE VIATICOS: 0644
DE FECHA: 04/06/18**

**POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE
LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION**

HAGO CONSTAR QUE EL C: **ING. OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR.**

LABORO EN EL MUNICIPIO: **BENITO JUAREZ**

LOS DIAS DEL: **07 DE JUNIO DE 2018**

SEGÚN SU OFICIO DE COMISION: **1288.18**

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
"JAIME MUÑOZ" T.M.
C.C.T. 23DPR0435T
ZONA ESCOLAR 009
CANCUN, B.J. Q. ROO.

NOMBRE Y FIRMA



SELLO SEQ
Servicios Educativos de Quintana Roo
Escuela Primaria
"Nachi Cocom"
Clave: 23DPR0450L Zona Escolar: 030
Cancun, Quintana Roo

Prof. Beatriz Baza M.

Jesús Gamboa Gamboa

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

**EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.**

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

**C. CARLOS LOZANO CUELLAR.
DIRECTOR DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE OBRA**

SELLO

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION**

NUMERO DE FOLIO DE LA
ORDEN DE MINISTRACIÓN
DE VIATICOS: 0644
DE FECHA: 04/06/18

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE
LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION

HAGO CONSTAR QUE EL C: **ING. OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR.**

LABORO EN LA CIUDAD: **BENITO JUAREZ**

LOS DIAS DEL: **08 DE JUNIO DEL 2018**
SEGÚN SU OFICIO DE COMISION: **1288.18**

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
JARDIN DE NIÑOS
"KONEX KANIC T.V."
CLAVE: 23DJN0310V
CANCUN, Q. ROO

NOMBRE Y FIRMA


MARTHA MORALES SANTIAGO

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
JARDIN DE NIÑOS
"RAFAEL E. MELGAR" T.V.
CLAVE: 23DJN0342M
CANCUN, Q. ROO

RUBI ECHAZARRETA P.

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

**EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.**

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

**C. CARLOS LOZANO CUELLAR.
DIRECTOR DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE OBRA**

SELLO