



QROO.gob.mx

Realizar recorrido de inspección para la elaboración de los dictámenes de funcionamiento para el tramite de incorporación correspondiente.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCUN MPIO. DE BENITO JUAREZ Y PLAYA DEL CARMEN MPIO. DE SOLIDARIDAD

Motivo del encargo o comisión

CON LA FINALIDAD DE REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES DE FUNCIONAMIENTO PARA EL TRAMITE DE INCORPORACIÓN CORRESPONDIENTE

Fecha de salida

2018-06-20

Fecha de regreso

2018-06-22

Datos de la partida**Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)**

0.00

Hospedaje

2610.00

Viáticos comprobados

2610.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

0.00

Viáticos en el país

En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:

Alimentación

2610.00

Arrendamiento de Vehículos

0.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2610.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-06-27

Reportes**Actividades realizadas**

20 de Junio: Me traslade a la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, para dirigirme al Preescolar Particular "Ignacio Comonfort", donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las

instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la Primaria Particular "Ignacio Comonfort", ubicada en la Ciudad de Cancún, Mpio. de Bebitó Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la Escuela de Nivel Superior Particular "Centro de Estudios Superiores del Magisterio" (Licenciatura en Educación Preescolar), ubicada en la Ciudad de Cancún, Mpio. de Bebitó Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad

21 de Junio: Me traslade a la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, para dirigirme a la Escuela de Nivel Superior Particular "IMESAD" (Licenciatura en Lengua extranjera, modalidad Escolarizada), donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la Escuela de Nivel Superior Particular "IMESAD" (Licenciatura en Lengua extranjera, modalidad Mixta), ubicada en la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la Escuela de Nivel Medio Superior Particular "Bachillerato Modern Academy", ubicada en la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad.

22 de Junio: Me traslade a la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, para dirigirme a la Escuela de Nivel Superior Particular "Cesare" (Licenciatura en Neuropsicopedagogía, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la Escuela de Nivel Superior Particular "Universidad Riviera", ubicada en la Ciudad de Playa del Carmen, Mpio. de Solidaridad, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento y realizar el Dictamen de Infraestructura correspondiente.

Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan para el trámite de incorporación educativo y es como a continuación detallo.

Contribuciones

Que el representante legal y /o dueño del plantel pueda llevar a cabo la solventación de las observaciones emitidas en el dictamen de infraestructura correspondiente, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez realizada la solventación de observaciones emitidas en los Dictámenes de infraestructura correspondientes, se dará continuidad para los trámites de incorporación ante la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de actualización de la información

2018-06-27

Fecha de validación de la información

2018-06-27

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información


EN EL DEPARTAMENTO DE DICTAMENES

Importe total de la comisión

2610.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

José Manuel Tellez González


DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.