

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE PLANEACION	02-AGOSTO-2018

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. BRUNO SEGOVIA BRITO
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	27 AL 28 DE JULIO DEL 2018
LUGAR DE LA COMISIÓN	MPIO BENITO JAUREZ : CANCUN
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,740.00


Por este medio informo las actividades de mi Comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar el levantamiento y verificación de los trabajos ejecutados en las escuelas, preescolar Batab, Víctor Gallo Martínez, Chactemal, Zamna, Bicentenario de la Independencia de México y Primara Pedro Balado Alonzo, en el municipio de Benito Juárez, en la localidad de Cancún.

Viernes 27 de Julio del 2018: Con esta fecha se inició el recorrido, desde la ciudad de Chetumal a la Localidad de Cancún, del Municipio de Benito Juárez, en transporte terrestre, en vehículo particular y se retornó en el mismo.


Actividades realizadas

Se inicia con la verificación en el preescolar Víctor Gallo Martínez, con la presencia del superintendente de obra, en seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento en edificios, servicios sanitarios y espacios de usos múltiples principalmente con la ejecución del arco techo.

El proceso se indica al superintendente de obra realizar la limpieza del lugar dado que hay material producto de obra.



En el preescolar Chactemal se realiza el levantamiento en seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento en edificios, servicios sanitarios en baños y espacios de usos con la ejecución del arco techo.



En la primaria Pedro Balado Alonzo, se realiza el levantamiento grafico en el cual están ejecutados todos los trabajos aún que se indica al superintendente de llevar acabo pintar áreas en muros bajo ventana por que presentan residuos de la pintura de esmalte de cancelaria además se verifico que están llevando a cabo por municipio la interconexión del drenaje sanitario de la escuela, cabe indicar que en la excavación donde está un pozo de visita, aparenta ser una caverna y es un peligro, dado que se puede reblandecer el material y más aún que hasta, cercano a la barda perimetral.





Sábado 28 de Julio del 2018:


En el preescolar Batab, se lleva acabo el levantamiento gráfico y con el soporte de los trabajos indicados en catálogo, en servicios sanitarios en baños y cisterna de agua potable, accesibilidad, espacios de usos múltiples en barda perimetral y seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento en edificios.



Seguidamente se realiza, el levantamiento en el preescolar Zamna al cual no se puede tener acceso dado que no encuentra ningún personal administrativo o de resguardo que pueda permitir su entrada.



En el preescolar Bicentenario de la Independencia de México se realiza el levantamiento en seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento en edificios, servicios sanitarios en baños, mobiliario y equipo, área de servicios administrativos y espacios de usos con la ejecución del arco techo



Sin más que informar por el momento, reciba usted un cordial saludo.

FIRMA DEL COMISIONADO
ING. BRUNO
SEGOVIA BRITO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.