



QROO.gob.mx

REALIZAR RECORRIDOS DE INSPECCION PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES DE FUNCIONAMIENTO PARA EL TRAMITE DE INCORPORACIÓN CORRESPONDIENTE

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

cancun y playa del carmen

Motivo del encargo o comisión

Con la finalidad realizar recorrido de inspección para la elaboración de los dictámenes de funcionamiento para el tramite de incorporación correspondiente.

Fecha de salida

2018-09-18

Fecha de regreso

2018-09-20

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

2610.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

2610.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2610.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2018-09-26

Reportes

Actividades realizadas

Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan para el trámite de incorporación educativo y es como a continuación detallo.

18 de Septiembre: Me traslade a la Ciudad de Playa del Carmen, Mpio. de Solidaridad, para dirigirme a la Escuela de nivel Superior Particular "Universidad de Riviera" (Licenciatura en Arquitectura), donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la Escuela de nivel Superior Particular "Universidad de Riviera" (Licenciatura en Desarrollo Organizacional), ubicada en la Ciudad de Playa del Carmen, Mpio. de Solidaridad, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la

elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la Escuela de Nivel Superior Particular "Universidad de Riviera" (Licenciatura en Desarrollo de Diseño), ubicada en la Ciudad de Playa del Carmen, Mpio. de Solidaridad, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad.

19 de Septiembre: Me traslade a la Ciudad de Cancún, Mpio. de Benito Juárez, para dirigirme a la Escuela de Nivel Educación Inicial Particular "Guardería Pequeños Risueños", donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la Escuela de Nivel Medio Superior Particular "ST PATRICK", ubicada en la Ciudad de Playa del Carmen, Mpio. de Solidaridad, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad.

20 de Junio: Me traslade a la Ciudad de Playa del Carmen, Mpio. de Solidaridad, para dirigirme a la Escuela de Nivel Basico Secundaria Particular "Instituto Lamat", donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad, posteriormente me traslade a la Escuela de Nivel Medio Superior Particular "Instituto Lamat", ubicada en la Ciudad de Playa del Carmen, Mpio. de Solidaridad, donde me entreviste con el representante legal del plantel. Se realizó el recorrido de inspección a las instalaciones, el reporte fotográfico, el levantamiento físico del plantel; tomando datos del avance de obra presentada, se verificaron datos arquitectónicos y estructurales; para llevar a cabo la elaboración del reporte de no conformidad.

En los planteles visitados se contó con nombre, firma del representante legal y sellos de la escuela.

El transporte terrestre tanto de ida: Chetumal – Playa del Carmen, Playa del Carmen - Cancún, como de regreso: Cancún – Playa del Carmen, Playa del Carmen – Chetumal, se realizó en transporte oficial con las siguientes características: Automóvil Dodge Attitud UUH-690-E.

Sin más que informar por el momento, reciba usted un cordial saludo.

Resultados obtenidos

Aclarar las dudas que el representante legal y/o dueño del plantel visitado pudiera tener con respecto al inmueble; así como también, corroborar las dimensiones de los espacios construidos y áreas libres para su óptimo funcionamiento y realizar el Dictamen de Infraestructura correspondiente.

Por este medio informo las actividades de mi comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar la visita de inspección a los planteles que así lo solicitan para el trámite de incorporación educativo y es como a continuación detallo

Contribuciones

Que el representante legal y /o dueño del plantel pueda llevar a cabo la solventación de las observaciones emitidas en el dictamen de infraestructura correspondiente, con la finalidad de tener un inmueble educativo que sea funcional y seguro para los alumnos y personas en general.

Conclusiones

Una vez realizada la solventación de observaciones emitidas en los Dictámenes de infraestructura correspondientes, se dará continuidad para los trámites de incorporación ante la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de actualización de la información

2018-09-26

Fecha de validación de la información

2018-09-26

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE PLANEACION


Importe total de la comisión

2610.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DR. HERBERT CAN MORILLO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.